




ANIMO	
OptiVend Touch Software versions	
Date: July 2026 (to the present)	

EN	page	2 / 95
NL	Pagina	26 / 95
DE	Seite	49 / 95
FR	page	72 / 95

OptiVend Touch interface boards (inside door) through the years

V1 (AN019)	V2 (AN025)	V3 (AN035)
Interface board used from production November 2020 - March 2022	Interface board used from production November 2022 – May 2026	Interface board used from production May 2026 - Today
This Software starts with V1.x.x	This Software starts with V2.x.x	This Software starts with V3.x.x
		

Live version (the live version contains all the bug fixes and new features from previous versions)

Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version	Interface board version
V 1.7.3	29.06.2026	NO / Release	V1 (AN019)
V 2.6.4	29.06.2026	NO / Release	V2 (AN025)
V 3.0.1	29.06.2026	NO / Release	V3 (AN035)


The downloaded software automatically detects which interface/microprocessor version is present in your OptiVend Touch.

V1 Software bug fixed:

-

V1: Variants added (Standard software)

Variant F added to model 32: (Coffee / Topping / Cacao)




V2 Software bug fixed:

-

V2: Variants added (Standard software)

Variant F added to model 32: (Coffee / Topping / Cacao)




V3 New features:

- For Privat label customer, their media are now installed correctly on OVT3 (rotation is now also correct).
- Screen settings slightly improved (timing).
- Shifted screen problem; Screen recovery mechanism invoked in more
 - When exiting the service menu to the operator menu.
 - When exiting the operator menu.
 - In the slideshow after the 25th slide.

V3 : Variants added (Standard software)


- Variant F added to model 32: (Coffee / Topping / Cacao)



History			
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version	Interface board version
V 1.7.2	07.05.2026	NO / Release	V1 (AN019)
V 2.6.3	07.05.2026	NO / Release	V2 (AN025)
V 3.0	07.05.2026	NO / Release	V3 (AN035)
The downloaded software automatically detects which interface board /microprocessor version is present in your OptiVend Touch.			
<u>V1 Software bug fixed:</u> - Incorrect SD card is partially installed anyway - If the progress circle is off during preparation, the screen freezes after dispensing the recipe. <u>V1 Software changes/improvements:</u> - Timing for slideshow during preparation accidentally used the timing parameter for the normal screensaver. - When removing a cup from a cup sensor, dispensing did not stop at hot water with push & hold. - If a blend had a username, the recipe overview always went to blend selection, even if this was not enabled. - Last menu button in 1.7 (energy mode) was not always enabled/disabled along with eco mode when it was on/off.			
<u>V2 Software bug fixed:</u> - Incorrect SD card is partially installed anyway - Photos can be uploaded again for the Private label machines. <u>V2 Software changes/improvements</u> - Timing for slideshow during preparation accidentally used timing parameter for normal screensaver. - When removing a cup from a cup sensor, dispensing hot water did not stop with push&hold.			
<u>V3 New features:</u> - Official release for the OptiVend Touch with new interface (V3) - Hardware is IoT ready - Problems with Dispense LEDs and speakers have been resolved with this hardware. <u>V3 (Still) Missing features:</u> - Attention! The USB does not function in this software version, only the SD slot is active. Must become active again in one of the next software updates, around Q4 / 2026 - Very occasionally, a shifted screen may occur.			

History		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.7.1*	20.11.2025	YES / Release
V 2.6.1*	20.11.2025	YES / Release
<u>New features:</u> - Support new mainboard AN034 (future Main board which replaces today's AN022 Main board). - New field added for dealer location used in telemetry data [Menu supplier info 2.3.9]. <u>Software bug fixed:</u> - Mainboard crashes after some time when an MDB device is in use. - Watchdog function added for Main PC board AN022 - the Italian flag was upside down ;-), fixed - Cleaning the screen didn't always work; it was possible that a touch would leave the screen immediately- fixed <u>Software changes/improvements:</u> - DRIP TRAY FULL detection disabled due to safety regulations [Menu 2.3.7.2 disabled] - When entering the error history, you will only see the watchdog errors if you long press the button 07 ERROR MESSAGES. - Telemetry / Gateway: • The gateway is polled more frequently (from 6 to 1 sec). • Instead of 2 events, only 1 event is now sent per event. • The EVA-DTS file now also shows slightly more detailed model/variant information. - Added features V1.7.1 in FIRST EDITION interface board Used in period November 2020 - March 2022: • Temporary language setting with flags • Adjustable PLU codes for telemetry applications • Add a vegan icon to the recipe icon - Some menus have been made similar to the OMX/OBX: • SERVICE MENU; Menu 2.10 RINSE & CLEAN MESSAGES, is now located in menu 05 SERVICE NOTIFICATIONS • RESET button is now added in the menu RINSE & CLEAN HISTORY [Menu 2.4.1 & 2.4.2] • RESET button is now added in the menu ERROR MESSAGES [Menu 2.7]		

History		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.6.5*	27.08.2025	NO / Release
V 2.5.2*	27.08.2025	NO / Release
Changes to MDD/RCD/TLF: Variant "E" corrected in model 32B (Cocoa - Coffee - Topping)		


History		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.6.4*	08.05.2025	YES / hotfix
V 2.5.1*	08.05.2025	YES / hotfix
New features in V2.5.1 & V1.6.4: - Variant "A" recipes with Sugar added to model 42 variant "A" - Variant "I" added to model 43 (Sugar - Coffee - Cocoa - topping) - Variant "E" added to model 53 (Coffee - Decaf - Sugar - Cocoa – Topping)		
 The diagram illustrates the ingredient selection process for three different coffee machine models. Each model has a set of buttons (DV4, DV1, DV5, DV2, and a crossed-out button) and a corresponding set of ingredient columns. Optivend 42BBS has buttons 1-4 for Cocoa, Topping, Coffee, and Sugar. Optivend 43BBS has buttons 1-4 for Sugar, Coffee, Cocoa, and Topping. Optivend 53BBS has buttons 1-6 for Coffee, Decaf, Sugar, Cocoa, and Topping.		
Changes to MDD/RCD/TLF: Solution for "false" E13 errors; Nominal mixer current increased from 600 to 800 mA.		

History

Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.6.3*	05.03.2025	NO / Release
V 2.5*	05.03.2025	NO / Release

New features in V2.5:

- Temporary language choice in recipe overview, see picture 1 & 2
- HS DUO model 53 added (variant A ; Coffee - Topping / Cacao / Coffee – Topping)



Software bug in V2.5 fixed:

- Relatively new recipes disappeared after import.
- Execute a calibration of a dispensing valve can cause a E2 filling error.
- Prices greater than 2,55 euros overflow in reports in MDB events (Telemetry).

Software changes/improvements:

- Imported recipes made more robust.
- Problems changing the model of an untested machine
- If you activate an alternative recipe name in menu 2.2.3.6, the correct name will become immediately visible.
- 16 new recipe icons added

Changes to MDD/RCD/TLF:

- language elements for menu items 1.5.8 and 2.3.1
- model parameters added for temporary languages
- Solution for E14 error; nominal ingredient motor current changed from 200 to 250 mA
- Solution for E14 error; maximum ingredient motor current changed from 400 to 600 mA

History		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.6.2*	04.12.2024	NO / Release
V 2.4*	04.12.2024	NO / Release
<u>New features in V2.4:</u> - Support for external satellite device dispenser for tea bags/biscuits (already implement is hotfix V2.3.1) <u>Software bug in V2.4 fixed:</u> - Cup logos not always imported. <u>Software changes/improvements:</u> - Failed software updates can now be recognised. - Loading defaults now asks if the selected language should be kept.		

History (This hot fix is not officially released)		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.6.1*	06.11.2024	NO / Hotfix for Private Label customer only
V 2.3.1*	06.11.2024	NO / Hotfix for Private Label customer only
<u>Software bug in V2.3.1 fixed:</u> - Software update from default to software resulted in incorrect model on the system. <u>Software changes/improvements:</u> - Slider in finetune screen did not always work correctly for sugar/milk referral recipes - Version of our Linux distribution displayed correctly in the analysis screen		

History

Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.6*	27.09.2024	YES update for this software release
V 2.3*	27.09.2024	NO / Release

New features:

- Error screen extended with additional level for dealers with QR code to service swipe guide

Software bug fixed:


- Wrong errors regarding too high mixer current (E7-E9)

Software changes/improvements:

- 10 (large and small) recipe icons have been added
- If one of the blends (alternative beans) runs out, the blend selection screen will be skipped.
- If during firmware update the ROM was full it just stopped, at least now there is a notification on the screen what's going on.


Change in MDD/RCD/TLF:

- Added to model OV22 DUO variant B [Decaf/Coffee]
- Added to model OV42 variant D [Coffee/Decaf/Topping/Sugar]



Added to model OV32 variant E [Cacao/Coffee/Topping]

- Added to model OV33 variant F [Sugar/Coffee/Topping]
- Added to model OV33 variant G [Soup/Cacao/Coffee]
- Added to model OV33 variant H [Coffee/Topping /Cacao]



History		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.5.3*	04.03.2024	YES update for this software release
V 2.2.5*	17.04.2024	NO / Hotfix
<u>Software bug in V2.2.5 fixed:</u> • Measure regarding "unwarranted reports regarding too high mixer motor current (E7-E8-E9)" (max. current increased from 3000 to 3300mA)		

History		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.5.3*	04-03-2024	YES update for this software release
V 2.2.4*	11.03.2024	YES / Update
<u>Software bug in V2.2.4 fixed:</u> • price of multicup for jugs does not change on screen if you adjust the number of cups • incorrect E19 message if 3 heating elements (3 relays) are controlled.		

History		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.5.3*	04-03-2024	YES update for this software release
V 2.2.3*	04.03.2024	YES / Update
<u>New features:</u> • This software now also supports the new main PC board.		
<u>Change in MDD/RCD/TLF:</u> • Recipe prices per 0.01 price to be adjusted -> steps changed from 5 cents to 1 cent.		

History		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.5.2*	18-01-2024	YES update for this software release
V 2.2.2*	27.11.2023	YES / Hotfix
<u>Software bug in V1.5 fixed:</u> • The progress circle goes around (quickly), but the recipe is not created <u>Software bug in V2.2 fixed:</u> • The correct valve is not always controlled in the valve calibration menu • Memory leak when clock is set as screen saver. <u>Change in MDD/RCD/TLF:</u> • parameter for cup volume size set to “active” by default. <u>Variants added</u> • Variant F added to model 53 (53BBS) (Cacao / Topping / Coffee / Soup 1 / Soup 2).		

History

Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.5*	06-11-2023	NO No updates for this software release
V 2.2*	06.11.2023	YES / update

New features:

- Copying recipe is now possible (via menu 2.2.1) (maximum 20)
- Now possible to remotely block the machine (adjustable in menu 2.3.5.3 ((UN)LOCKING MACHINE))
- In menu "Payment & Telemetry" Menu PLU added to assign a "own" PLU code per recipe
- You can choose a different icon for each recipe.
- For each recipe you can add a Vegan icon (there are no Vegan recipes yet)
- It is also possible to set a clock as a screen saver



Software changes/improvements:

- Recipe lists in the menu have the colours below
White = appears on the recipe overview
Grey = an unused prescription or referral prescription
Green = copied recipe.
- In menu 1.5.1.1 (Image), the slide show settings have been moved to a submenu
- In the "Recipe options" menu, some menus have been placed in submenus to keep the menu clear.
- In menu "Payment & Telemetry -> general settings" some menus have been placed in submenus to keep the menu clear.
- Not all counters were shown in counter overview (if variant had more than 35 recipes)
- If when switching variants the chosen variant had fewer recipes, you could still see the counters and recipes of non-existent recipes and put them on the screen.
- Improved boiler temperature management

Software bug fixed:

- Transfer / "revalue" no longer works since new "MDB" implementation
- Incorrect IDs are shown in Vendon

Change in MDD/RCD/TLF:


- Some texts improved

History


Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.4.2*	14-09-2022	NO No updates for this software release
V 2.1.9*	04.10.2023	NO / variants update

Variants added


- Variant f added to model 21s (21SxS) (Soup 1 / Soup 2).
- Variant b added to model 21s (21SBS) (Soup 1 / Soup 2).
- Variant c added to model 22s (22SxS) (Soup 1 / Soup 2).



- Variant e added to model 22 (22BBS) (Soup 1 / Soup 2).
- Variant e added to model 33 (33BBS) (Soup 1 / Soup 2 / Soup 3)
- Variant h added to model 43 (43BBS) (Soup 1 / Soup 2 / Soup 3 / Soup 4).
- "Jug" chocolate (half and full) added to various variants (where possible).



- Variant f added to model 32 (32SxS) (Coffee / Topping / Cacao)
- Variant d added to model 32 (32BBS) (Coffee / Decaf / Topping)
- Variant c added to model 53 (53BBS) (Coffee / Sugar / Creamer / Cacao / Topping)
- Variant e added to model 42 HS DUO (42BBD) (HS Duo) (Cacao / Cacao / Cacao / Cacao)



Change in MDD/RCD/TLF:


- Corrections in the Italian language

History

Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.4.2*	14-09-2022	NO No updates for this software release
V 2.1.8*	28.08.2023	NO / variants update

Variants added

- Variant F added to model 32s (32SxS) (Coffee / Topping / Cacao)
- Variant D added to model 32 (32BBS) (Coffee / Decaf / Topping)
- Variant C added to model 53 (53BBS) (Coffee / Sugar / Creamer / Cacao /Topping)
- Variant E added to model 42 (42BBD) (Cacao 1 / Cacao 2 / Cacao 3 / Cacao 4)



Change in MDD/RCD/TLF:

- Corrections in the Italian language

History


Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.4.2*	14-09-2022	NO No updates for this software release
V 2.1.7*	05.07.2023	NO / variants update

Variants added

- Variant D added to model 33 (33BBS) (Deca / Topping / Coffee)

Change in MDD/RCD/TLF:

- Recipes added to the OptiVend 42 Touch.
- Ingredient dispensing steps lowered in the OptiVend 42 and 43 HS DUO Touch.




History

Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.4.2*	14-09-2022	NO No updates for this software release
V 2.1.6*	07.06.2023	NO / variants update

Variants added

- New recipe names added for new variant.
- Variant C added to model 33 (33BBS) (Soup 1 / Soup 2 / Tea)
- Variant A and B added to new model 63 (63BBS)




History

Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.4.2*	14-09-2022	NO No updates for this software release
V 2.1.5*	24.05.2023	NO / variants update

Variants added

- New recipe names added for new variant.
- Variant C added to model 42 (42BBS) (Cacao / Decaf / Topping / Coffee / Coffee 2)



History


Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.4.2*	14-09-2022	NO No updates for this software release
V 2.1.4*	22.05.2023	YES / Hotfix

Software bug fixed:

- Hardware Activation button (outputs) does not respond very well.

Variants added

- Variant E added to model 32s (32SxS)
(Decaf / Coffee / Cacao).
- Variants with soup have a 2nd 'soup' recipe with a different icon colour to match the soup taste.



History		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.4.2*	14-09-2022	NO No updates for this software release
V 2.1.3*	26.04.2023	YES / Hotfix
<u>Software bug fixed:</u> • Valve calibration, amount of product deviates from expected amount.		

History		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.4.2*	14-09-2022	NO No updates for this software release
V 2.1.2*	06.04.2023	YES / Hotfix
<u>Software changes/improvements:</u> - After calibration of ingredient, parameters are sent directly to main when you click on "SAVE". - Bullet from progress circle could be placed in centre of circle		
<u>Software bug fixed:</u> A hotfix (V2.1.2) has been released for in response to complaints from the field. – The report was that after an ingredient calibration, the dosage of the ingredient deviated 10 to 14% from the expected yield, problem solved. – It also turned out afterwards that the calibration of the dispensing valves turned out to be incorrect, this resulted in more water in the cup, this has also been solved. * read the introduction at the beginning of this chapter to understand why there are two software versions.		

History		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.4.2*	14-09-2022	NO No updates for this software release
V 2.1.1*	02.02.2023	YES Hotfix Progress Circle speed up to match the recipe
<u>Software changes/improvements:</u> - Hotfix Progress Circle speed up to match the recipe * read the introduction at the beginning of this chapter to understand why there are two software versions.		

History		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.4.2	14-09-2022	NO No updates for this software release
V 2.1	26.01.2023	YES
<u>New feature:</u> - Blend names (Coffee/Decaf) can be edited. Service menu / 01 Ingredients / 04 Blendinstelling <u>Software changes/improvements:</u> - General software stability improved (E50 error). - Log function to SD/USB memory available. - The screensaver/Slide show and advertising screen functions again. - Cup logo position improved, default was too far down. <u>New variants and a new model added:</u> - Variant e added to model 21SxS - Variant b to d added to model 22BBS - Variant c added to model 32BBS - Variant b added to model 33BBS - Variant f and g added to model 43BBS - Model a and b added to the new model 53BBS		

History

Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.4	20.06.2022	YES

Solved bugs

- Payment: WH Berlin coin acceptor does not recognize "token"
- Telemetry: Vendon counters deviate from vending machine counters
- Timer: Standby times for Friday are not working properly
- Hot water (Push&Hold) must still be paid in Free Vend mode

Variants added

- Variant C added to model HS DUO 42 (Cacao / Decaf / Topping / Coffee)
- Variant D added to model HS DUO 42 (Decaf / Coffee / Decaf / Coffee)

Software changes/improvements

- Telemetry:
 - Be able to send refill command per ingredient (Vendon).
 - Machine type was 15 characters, can only be 12 in Vendon / Number of SE01 incorrect

New features

- MDB improvements
 - Implemented support for pop up texts from payment system (Peanut pay) on machine display.
- Counters: any recipe can be counted as two drinks, see recipe option (2.2.3).
Switch OFF = 1x count / ON = 2x count



History		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.3.4	07.02.2022	YES
<u>Solved bugs</u> • Display: Shifted screen issue (preliminary solution) <u>variants added</u> • Variant D added to model 32s (Sugar / Topping / Coffee) • Variant D added to model 43 (Cacao / Coffee/ Topping / Restretto) • Variant E added to model 43 (Soup / Tea / Coffee / Topping) <u>Change in MDD/RCD/TLF</u> - Danish texts added/corrected		

History		
Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.3.3	19.01.2022	YES
<u>Solved bugs</u> • If price is above 2.55 then display on screen is not good. • Maximum coin insertion is changed into an on/off button instead of adjustable parameter. • Screen shows vertical stripes now and then. <u>variants added</u> • Variant B added to model HS Duo 42 (Coffee / cocoa / Coffee Topping)		

History

Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.3	19.11.2021	YES


Solved bugs / Software changes/improvements

- Display: Shifted screen issue fixed
- Telemetry: Realtime event sends wrong ID (recipe number incorrect in Vendon)
- Coin changer: In the event of insufficient change, paid recipes will be blocked.
After refill of the coin tubes the recipes will be activated again.



New features

- Screen lock / release after PIN code (operator menu / Release screen; with/without pin).
- Ingredient management added .
 - Canister low detection. Service menu / 01 Ingredients / 03 Almost empty signal / ON/OFF.
 - Block recipes if ingredient runs out.
 - Notification when ingredient is "almost" empty.
 - Ingredient level: 20% = almost empty warning / 10% = empty



- Media is also included when you copy settings with an SD-card.
- Currency can also be set to "Token"
- Support for new mainprint
- Choice between standard or large recipe icons.
 - Service menu / 03 Settings / 03 Display / Recipe icon.
 - Normal icons 8 recipe per screen / 24 recipes max. (3 screens)
 - Large icons 4 recipe per screen / 24 recipes max. (6 screens)



- Possibility for half jug in second selection screen (same as cup size).
- Recipes 1/2 jug coffee- and hot water added



- Updated fly-in icons
- By-Pass settings adjusted.
- Possibility to disable fine-tune sliders via menu 2.2.4.5

Change in MDD/RCD/TLF

- Small and large for some recipes added to some variants.

History

Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.2	12.10.2021	YES
<u>Solved bugs</u> • Test button problem solved <u>variants added</u> • Variant B / OptiVend 42 [cacao / topping / coffee / decaf] <u>New features</u> • Possibility for half jug in second selection screen (same as cup size). • Updated fly-in icons • By-Pass settings adjusted. • Possibility to disable fine-tune sliders via menu 2.2.4.5 <u>Software OptVend HS DUO only</u> • Separate High Speed Duo software available (first release). <u>Change in MDD/RCD/TLF</u> • Fan speed adjusted for additional print		

History

Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.1.1	27.09.2021	YES
<u>Solved bugs</u> • Some minor bugs fixed <u>variants added</u> • Variant B / OptiVend 43 [cacao / topping / coffee / decaf] • Variant C / OptiVend 32s [decaf / coffee / topping] <u>New features</u> •		

History

Version	Release date	Important software release to ensure proper operation over the previous version
V 1.1	17.09.2021	YES

Solved bugs

- Software update with SD card that came from a MAC book made the system unsuitable
- Various menus text adjusted/improved.

variants added

- Variant B / OptiVend 32s [cacao / coffee / topping]




New features

- Slideshows now also during drink preparation (menu 1.5.1.2)
- Support payment systems
 - New menu 2.3.5.1 for all payment system settings
 - New menu 2.3.5.2 for texts and appearance of the payment screen
 - Freevend recipe can be added to the recipe overview
- Telemetry support:
 - Up to 150 recipes (50 small, 50 normal, 50 large) are known in the system
 - EVA-DTS report works well
 - New menu 2.3.5
- Now also adjustable:
 - Dispense LEDs behavior (menu 1.5.2)
 - Motor steps per unit (menu 2.2.4.1 to 3)
 - Brand name (menu 2.3.3)
 - Machine number (menu 2.6.6)
- Water recipes are now shown “flying in” in the fine-tune screen
- More complete keyboard with lots of exotic letters
- Save button in analysis screen now also produces a report with software updates
- Switching times can be copied from one day to the next
- Machine info has been rearranged in analysis screen and SD card version has been added for support
- Allergen info can now be set and displayed

History		
Version	Release date	Important Release to ensure proper operation
V 1.0.1	09.08.2021	YES
<u>Solved bugs</u> • [Bug 4726] Field report, machine hangs after dispensing the first cup of jug recipe <u>Recipes added</u> • - <u>New features</u> • -		

History		
Version	Release date	Important Release to ensure proper operation
V 1.0	24.06.2021	
Official FIRST RELEASE for the OptiVend Touch software.		

OptiVend Touch Interface print door de jaren heen

V1 (AN019)	V2 (AN025)	V3 (AN035)
Interface board gebruikt vanaf productie november 2020 - maart 2022	Interface board gebruikt vanaf productie November 2022 – Mei 2026	Interface board gebruikt vanaf productie Mei 2026 - tot heden
Deze Software begint met V1.x.x	Deze Software begint met V2.x.x	Deze Software begint met V3.x.x
		

Live-versie (de live-versie bevat alle bugfixes en nieuwe functies van eerdere versies)

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.	Interface board versie
V 1.7.3	29.06.2026	NEE / Release	V1 (AN019)
V 2.6.4	29.06.2026	NEE / Release	V2 (AN025)
V 3.0.1	29.06.2026	NEE / Release	V3 (AN035)


De gedownloade software detecteert automatisch welke interface/microprocessorversie in uw OptiVend Touch aanwezig is.

V1 Softwarefout opgelost:

-

V1: Varianten toegevoegd (Standard software)

- Variant F toegevoegd aan model 32: (Koffie / Topping / Cacao)




V2 Softwarefout opgelost:

-

V2: Variants added (Standard software)

- Variant F toegevoegd aan model 32: (Koffie / Topping / Cacao)




V3 New features:

- For Privat label customer, their media are now installed correctly on OVT3 (rotation is now also correct).
- Screen settings slightly improved (timing).
- Shifted screen problem; Screen recovery mechanism invoked in more
 - When exiting the service menu to the operator menu.
 - When exiting the operator menu.
 - In the slideshow after the 25th slide.

V1: Varianten toegevoegd (Standard software)

- Variant F toegevoegd aan model 32: (Koffie / Topping / Cacao)



History			
Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.	Interface board versie
V 1.7.2	07.05.2026	NEE / Release	V1 (AN019)
V 2.6.3	07.05.2026	NEE / Release	V2 (AN025)
V 3.0	07.05.2026	NEE / Release	V3 (AN035)
De gedownloade software detecteert automatisch welke interface/microprocessorversie in uw OptiVend Touch aanwezig is.			
<u>V1 Softwarefout opgelost:</u> - Verkeerde SD-kaart wordt toch gedeeltelijk geïnstalleerd. - Als de voortgangscirkel tijdens de bereiding uitgeschakeld is, bevriest het scherm na het doseren van het recept. <u>V2 Software wijzigingen/verbeteringen:</u> - De timing voor de diavoorstelling tijdens de bereiding gebruikte per ongeluk de timingparameter voor de normale screensaver. - Bij het verwijderen van een kopje van een kopjessensor stopte het doseren niet bij heet water bij ingedrukt houden. - Als een mix een gebruikersnaam had, ging het receptoverzicht altijd naar de blend selectie, zelfs als deze niet was ingeschakeld. - De laatste menutoets in versie 1.7 (energiemodus) werd niet altijd in- of uitgeschakeld samen met de eco-modus wanneer deze aan/uit stond.			
<u>V2 Softwarefout opgelost:</u> - Verkeerde SD-kaart wordt toch gedeeltelijk geïnstalleerd - Er kunnen weer foto's worden geüpload bij de Private label machines <u>V2 Software wijzigingen/verbeteringen:</u> - Timing voor slideshow tijdens bereiding gebruikt per ongeluk timing parameter voor normaal schermbeveiliging. - Bij het wegnemen van een kop bij een kopsensoren stopte de uitgifte niet bij heet water met push&hold.			
<u>V3 Nieuwe functies:</u> - Officiële release voor de OptiVend Touch met nieuwe interface (V3) - Hardware is IoT-compatibel - USB werkt nog niet in deze softwareversie - Problemen met de LED's en luidsprekers van de dispenser zijn met deze hardware opgelost. <u>V3 (Nog steeds) Ontbrekende functies:</u> - Let op! De USB-poort werkt niet in deze softwareversie, alleen de SD-kaartsleuf is actief. Deze zal naar verwachting weer actief worden in een van de volgende software-updates, rond het vierde kwartaal van 2026. - Heel af en toe kan er een verschuiving van het scherm optreden.			

Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.7.1*	20.11.2025	JA / Release
V 2.6.1*	20.11.2025	JA / Release

Nieuwe functies:

- Ondersteuning voor het nieuwe moederbord AN034 (toekomstig moederbord dat het huidige AN022 moederbord vervangt).
- Nieuw veld toegevoegd voor dealerlocatie, gebruikt in telemetriegegevens [Menu Leveranciersinfo 2.3.9].




Softwarefout opgelost:

- Moederbord crasht na enige tijd wanneer een MDB-apparaat in gebruik is.
- Watchdog-functie toegevoegd voor moederbord AN022
- De Italiaanse vlag stond ondersteboven ;-), opgelost
- Het schoonmaken van het scherm werkte niet altijd; het was mogelijk dat een aanraking het scherm direct verliet – opgelost

Softwarewijzigingen/verbeteringen:

- Detectie lekbak vol uitgeschakeld vanwege veiligheidsvoorschriften [Menu 2.3.7.2 uitgeschakeld]
- Bij het openen van de foutgeschiedenis ziet u de watchdog-fouten alleen als u lang op knop 07 FOUTMELDINGEN drukt.
- Telemetrie / Gateway:
 - De gateway wordt vaker gepolled (van 6 tot 1 seconde).
 - In plaats van 2 gebeurtenissen wordt er nu slechts 1 gebeurtenis per gebeurtenis verzonden.
 - Het EVA-DTS-bestand toont nu ook iets gedetailleerdere model-/variantinformatie.
- Functies V1.7.1 toegevoegd aan de FIRST EDITION interfacekaart. Gebruikt in de periode november 2020 - maart 2022:
 - Tijdelijke taalinstelling met vlaggen ☐ Instelbare PLU-codes voor telemetrietoeepassingen
 - Veganistisch pictogram toegevoegd aan het receptpictogram - Sommige menu's zijn vergelijkbaar gemaakt met de OMX/OBX:
 - SERVICEMENU; Menu 2.10 SPOEL- EN REINIGINGSMELDINGEN bevindt zich nu in menu 05 SERVICEMELDINGEN
 - De RESET-knop is nu toegevoegd aan het menu SPOEL- EN REINIGINGSGESCHIEDENIS [Menu 2.4.1 & 2.4.2]
 - De RESET-knop is nu toegevoegd aan het menu FOUTMELDINGEN [Menu 2.7]

Historie		
Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.6.5*	27.08.2025	NEE / Release
V 2.5.2*	27.08.2025	NEE / Release
Wijzigingen aan MDD/RCD/TLF: • Variant "E" gecorrigeerd in model 32 (Cacao - Koffie - Topping)		


Historie		
Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.6.4*	08.05.2025	JA hotfix
V 2.5.1*	08.05.2025	JA hotfix
Nieuwe functies in V2.5.1 & V1.6.4: • Variant "A" recepten met suiker toegevoegd aan model 42 variant "A" • Variant "I" toegevoegd aan model 43 (Suiker - Koffie - Cacao - Topping) • Variant "E" toegevoegd aan model 53 (Koffie - Cafeïnevrij - Suiker - Cacao - Topping)		
 Optivend 42BBS  Optivend 43BBS  Optivend 53BBS		
Wijzigingen aan MDD/RCD/TLF: • Oplossing voor "valse" E13 errors; Nominale mixerstroom verhoogd van 600 naar 800 mA.		

Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.6.3*	05.03.2025	NEE / Release
V 2.5*	05.03.2025	NEE / Release

Nieuwe functies in V2.5:

- Tijdelijke taalkeuze in receptenoverzicht, zie afbeelding 1 & 2
- HS DUO model 53 toegevoegd (variant A ; Koffie - Topping / Cacao / Koffie - Topping)



Software bug in V2.5 verholpen:

- Relatief nieuwe recepten verdwenen na import.
- Het uitvoeren van een kalibratie van een doseerventiel kan een E2-vulfout veroorzaken.
- Prijzen hoger dan 2,55 euro overflow in rapporten in MDB-gebeurtenissen (Telemetrie).

Softwarewijzigingen/verbeteringen:

- Geïmporteerde recepten robuuster gemaakt.
- Problemen bij het wijzigen van het model van een niet-geteste machine
- Als je een alternatieve receptnaam activeert in menu 2.2.3.6, wordt de juiste naam direct zichtbaar.
- 16 nieuwe receptpictogrammen toegevoegd

Wijzigingen in MDD/RCD/TLF:

- taalelementen voor menuonderdelen 1.5.8 en 2.3.1
- modelparameters toegevoegd voor tijdelijke talen
- Oplossing voor E14-fout; nominale stroom ingrediëntmotor gewijzigd van 200 naar 250 mA
- Oplossing voor fout E14; maximale stroom ingrediëntmotor gewijzigd van 400 naar 600 mA

Historie		
Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.6.2*	04.12.2024	NEE / Release
V 2.4*	04.12.2024	NEE / Release
<u>Nieuwe functies in V2.4:</u> - Ondersteuning voor externe satellietapparaat dispenser voor theezakjes/koekjes (al geïmplementeerd in hotfix V2.3.1) <u>Software bug in V2.4 verholpen:</u> - Kopjeslogo's niet altijd geïmporteerd. <u>Software veranderingen/verbeteringen:</u> - Mislukte software-updates kunnen nu worden herkend. - Bij het laden van standaardinstellingen wordt nu gevraagd of de geselecteerde taal behouden moet blijven.		

Historie		
Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.6.1*	06.11.2024	NEE / Hotfix alleen voor Private Label-klant
V 2.3.1*	06.11.2024	NEE / Hotfix alleen voor Private Label-klant
<u>Softwarebug in V2.3.1 verholpen:</u> - Software-update van standaard naar software resulteerde in onjuist model op het systeem. <u>Softwarewijzigingen/verbeteringen:</u> - Schuifregelaar in finetune-scherf werkte niet altijd correct voor suiker/melk verwijzingsrecepten - Versie van onze Linux-distributie wordt correct weergegeven in het analysescherf		

Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.6*	27.09.2024	JA update voor deze software release
V 2.3*	27.09.2024	NEE / Release

Nieuwe functies:

- Foutschermbreid met extra niveau voor dealers met QR-code naar service swiipe guide

Software bug verholpen:


- Verkeerde errors over te hoge mixermotor stroom (E7-E9)

Softwarewijzigingen/verbeteringen:


- 10 (grote en kleine) receptpictogrammen zijn toegevoegd
- Als een van de koffie blends (alternatieve bonen) opdraakt, wordt het blend selectiescherm overgeslagen.
- Als tijdens de firmware-update de ROM vol was, stopte hij gewoon, nu komt een melding op het scherm wat er aan de hand is.

Verandering in MDD/RCD/TLF:

- Toegevoegd aan model OV22 DUO variant B [Decaf/Coffee].
- Toegevoegd aan model OV42 variant D [Koffie/Decafé/Topping/Suiker].



- Toegevoegd aan model OV32 variant E [Cacao/Koffie/Topping].
- Toegevoegd aan model OV33 variant F [Suiker/Koffie/Topping]
- Toegevoegd aan model OV33 variant G [Soep/Cacao/Koffie]
- Toegevoegd aan model OV33 variant H [Koffie/Topping/Cacao]



Historie		
Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.5.3*	04-03-2024	JA update voor deze software release
V 2.2.5*	17.04.2024	NEE / Hotfix
<u>Softwarefout in V2.2.5 opgelost:</u> Maatregel betreffende "onterechte meldingen betreffende te hoge mengmotorstroom (E7-E8-E9)" (max. stroom verhoogd van 3000 naar 3300mA)		

Historie		
Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.5.3*	04-03-2024	JA update voor deze software release
V 2.2.4*	11.03.2024	JA / Update
<u>Softwarefout in V2.2.4 opgelost:</u> - prijs van multicup voor kannen verandert niet op het scherm als je het aantal kopjes aanpast - onjuiste E19-melding als 3 verwarmingselementen (3 relais) worden aangestuurd.		

Historie		
Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.5.3*	04-03-2024	JA update voor deze software release
V 2.2.3*	04.03.2024	JA / Update
<u>Nieuwe functies:</u> - Deze software ondersteunt nu ook de nieuwe hoofd-PC-kaart. <u>Verandering in MDD/RCD/TLF:</u> - Receptprijzen per 0,01 prijs aanpassen -> stappen gewijzigd van 5 cent naar 1 cent.		

Historie		
Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.5.2*	18-01-2024	JA update voor deze software release
V 2.2.2*	27.11.2023	JA / Hotfix
<u>Softwarefout in V1.5 opgelost:</u> • De voortgangscirkel gaat (snel) rond, maar het recept wordt niet gemaakt <u>Software bug in V2.2 opgelost:</u> • De juiste klep wordt niet altijd aangestuurd in het klepkalibratiemenu • Geheugenlek wanneer de klok is ingesteld als screen saver. <u>Verandering in MDD/RCD/TLF:</u> • parameter voor kop grootte standaard ingesteld op “actief”. <u>Varianten toegevoegd</u> • Variant F toegevoegd aan model 53 (53BBS) (Cacao / Topping / Koffie / Soep 1 / Soep 2).		

Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.5*	06-11-2023	NEE Geen updates voor deze softwareversie
V 2.2*	06.11.2023	JA / update

Nieuwe functies:

- Recept kopiëren is nu mogelijk (via menu 2.2.1) (maximaal 20)
- Nu mogelijk om de machine op afstand te blokkeren (instelbaar in menu 2.3.5.3 (MACHINE (ONT)VERGRENDELEN))
- In menu "Betaling & Telemetrie" Menu PLU toegevoegd om per recept een "eigen" PLU-code toe te wijzen
- Voor elk recept kunt u een ander pictogram kiezen.
- Bij ieder recept kun je een Veganistisch icoontje toevoegen (er zijn nog geen Vegan recepten)
- Het is ook mogelijk om een klok in te stellen als screensaver



Softwarewijzigingen/verbeteringen:

- Receptenlijsten in het menu hebben de onderstaande kleuren
Wit = verschijnt op het receptenoverzicht
Grijs = een ongebruikt recept of verwijzingsrecept
Groen = gekopieerd recept.
- In menu 1.5.1.1 (Afbeelding) zijn de instellingen voor de diavoorstelling verplaatst naar een submenu
- In het menu "Receptopties" zijn enkele menu's in submenu's geplaatst om de instellingen te behouden menu duidelijk.
- In menu "Betaling & Telemetrie -> algemene instellingen" zijn enkele menu's geplaatst submenu's om het menu overzichtelijk te houden.
- Niet alle tellers werden getoond in het tellersoverzicht (indien variant meer dan 35 recepten had)
- Als bij het wisselen van variant de gekozen variant minder recepten had, kon je nog steeds de tellers en recepten van niet-bestaande recepten en plaats ze op het scherm.

Software bug opgelost:

- Overdracht / "herwaarderen" werkt niet meer sinds nieuwe "MDB"-implementatie.
- Er worden onjuiste ID's weergegeven in Vendon.

Verandering in MDD/RCD/TLF:


- Sommige teksten zijn verbeterd.

Historie


Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.4.2*	14-09-2022	NEE Geen updates voor deze softwareversie
V 2.1.9*	04.10.2023	NEE / Varianten update

Varianten toegevoegd


- Variant f toegevoegd aan model 21s (21SxS) (Soep 1 / Soep 2).
- Variant b toegevoegd aan model 21s (21SBS) (Soep 1 / Soep 2).
- Variant c toegevoegd aan model 22s (22SxS) (Soep 1 / Soep 2)



- Variant e toegevoegd aan model 22 (22BBS) (Soep 1 / Soep 2).
- Variant e toegevoegd aan model 33 (33BBS) (Soep 1 / Soep 2 / Soep 3)
- Variant h toegevoegd aan model 43 (43BBS) (Soep 1 / Soep 2 / Soep 3 / Soep 4).
- "KAN" chocolade (half en vol) toegevoegd aan diverse varianten (waar mogelijk).



- Variant f toegevoegd aan model 32 (32SxS) (Koffie / Topping / Cacao)
- Variant d toegevoegd aan model 32 (32BBS) (Koffie / Decaf / Topping)
- Variant c toegevoegd aan model 53 (53BBS) (Koffie / Suiker / Creamer / Cacao / Topping)
- Variant e toegevoegd aan model 42 HS DUO (42BBD) (HS Duo) (Cacao / Cacao / Cacao / Cacao)



Verandering in MDD/RCD/TLF:


- Correcties in de Italiaanse taalfile doorgevoerd

Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.4.2*	14-09-2022	NEE Geen updates voor deze softwareversie
V 2.1.8*	28.08.2023	NEE / Varianten update

Varianten toegevoegd

- Variant F toegevoegd aan model 32s (32SxS) (Koffie / Topping / Cacao)
- Variant D toegevoegd aan model 32 (32BBS) (Koffie / Decafe / Topping)
- Variant D toegevoegd aan model 53 (53BBS) (Koffie / Suiker / Creamer / Cacao / Topping)
- Variant E toegevoegd aan model 42 (42BBD) Cacao 1 / Cacao 2 / Cacao 3 / Cacao 4)



Verandering in MDD/RCD/TLF:

- Correcties in de Italiaanse taalfile doorgevoerd

Historie


Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.4.2*	14-09-2022	NEE Geen updates voor deze softwareversie
V 2.1.7*	05.07.2023	NEE / Varianten update

Varianten toegevoegd

- Variant D toegevoegd aan model 33 (33BBS) (Decaf / Topping / Koffie)

Verandering in MDD/RCD/TLF:

- Ingrediënten doseer stappen verlaagd in de OptiVend 42 en 43 HS DUO Touch.
- Recepten toegevoegd aan de OptiVend 42 Touch




Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.4.2*	14-09-2022	NEE Geen updates voor deze softwareversie
V 2.1.6*	07.06.2023	NEE / Varianten update

Varianten toegevoegd

- Nieuwe receptnamen toegevoegd voor nieuwe variant.
- Variant C toegevoegd aan model 33 (33BBS) (Soep1 / Soep 2 / Thee)
- Variant A en B toegevoegd aan nieuw model 63 (63BBS)




Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.4.2*	14-09-2022	NEE Geen updates voor deze softwareversie
V 2.1.5*	24.05.2023	NEE / Varianten update

Varianten toegevoegd

- Nieuwe receptnamen toegevoegd voor nieuwe variant.
- Variant C toegevoegd aan model 42 (42BBS) (Cacao / Decaf / Topping / Koffie / Koffie 2)



Historie


Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.4.2*	14-09-2022	NEE Geen updates voor deze softwareversie
V 2.1.4*	22.05.2023	JA / Hotfix

Softwarefout verholpen:

- Hardware-activeringsknop (uitgangen) reageert niet erg goed.

Varianten toegevoegd

- Variant E toegevoegd aan model 32s (32SxS) (Decaf / Koffie / Cacao).
- Varianten met soep hebben een 2e 'soep' recept met een andere icoonkleur passend bij de soepsmaak.



Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.4.2*	14-09-2022	NEE Geen updates voor deze softwareversie
V 2.1.3*	29.04.2023	JA / Hotfix

Softwarefout verholpen:

- Ventiel kalibratie, hoeveelheid product wijkt af van verwachte hoeveelheid.

Historie		
Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.4.2*	14-09-2022	NEE Geen updates voor deze softwareversie
V 2.1.2*	06.04.2023	JA / Hotfix
<u>Software wijzigingen/verbeteringen:</u> - Na het kalibreren van het ingrediënt worden de parameters direct naar het hoofdmenu gestuurd wanneer u op "OPSLAAN" klikt. - De bullit van de voortgangscirkel kan in het midden van de cirkel worden geplaatst <u>Software bug verholpen:</u> Er is een hotfix (V2.1.2) uitgebracht naar aanleiding van klachten uit het veld. – De melding was dat na een ingrediëntenkalibratie de dosering van het ingrediënt 10 tot 14% afweek van de verwachte opbrengst, probleem opgelost. – Ook bleek achteraf dat de kalibratie van de tapventielen niet klopte, hierdoor kwam er meer water in de beker, ook dit is opgelost. * lees de inleiding aan het begin van dit hoofdstuk om te begrijpen waarom er twee softwareversies zijn.		

Historie		
Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.4.2*	14-09-2022	NEE Geen updates voor deze softwareversie
V 2.1.1*	02.02.2023	JA Hotfix
<u>Software wijzigingen/verbeteringen:</u> - Hotfix Proces cirkel versnelt om overeen te komen met het recept * lees de inleiding aan het begin van dit hoofdstuk om te begrijpen waarom er twee softwareversies zijn.		

Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.4.2	14-09-2022	NEE Geen updates voor deze softwareversie
V 2.1	26.01.2023	JA

Nieuwe functie:

- Blendnamen (Koffie/Decaf) kunnen worden bewerkt.
Servicemenu / 01 Ingrediënten / 04 Blendinstelling

Software wijzigingen/verbeteringen:

- Algemene softwarestabiliteit verbeterd (E50-error).
- Logfunctie naar SD/USB-geheugen beschikbaar.
- De screensaver/diavoorstelling en het advertentiescherm werken weer.
- Cup-logopositie verbeterd.

Nieuwe varianten en een nieuw model toegevoegd:

- Variant e toegevoegd aan model 21SxS
- Variant b t/m d toegevoegd aan model 22BBS
- Variant c toegevoegd aan model 32BBS
- Variant b toegevoegd aan model 33BBS
- Variant f en g toegevoegd aan model 43BBS
- Model a en b toegevoegd aan het nieuwe model 53BBS

Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.4	20.06.2022	JA

Opgeloste bugs

- Betaling: Muntproever WH Berlin herkent "token" niet
- Telemetrie: Vendon-tellers wijken af van de automaat-tellers
- Timer: Standby-tijden voor vrijdag werken niet goed
- Heet water (Push&Hold) moet nog steeds worden betaald in de Gratis verkoop modus

Varianten toegevoegd

- Variant C toegevoegd aan model HS DUO 42 (Cacao / Decaf / Topping / Coffee)
- Variant D toegevoegd aan model HS DUO 42 (Decaf / Coffee / Decaf / Coffee)

Softwarewijzigingen/verbeteringen

- Telemetrie:
 - Per ingrediënt een bijvulcommando kunnen versturen (Vendon).
 - Machine type was 15 tekens, mag maar 12 zijn in Vendon / Nummer van SE01 onjuist

Nieuwe functies

- MDB-verbeteringen
 - Ondersteuning geïmplementeerd voor pop-upteksten betalingssysteem (Peanut pay) op het display van de machine.
- Tellers: elk recept kan als twee drankjes worden geteld, zie receptoptie (2.2.3).
Schakelaar UIT = 1x tellen / AAN = 2x tellen



Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.3.3	19.01.2022	JA

Opgeloste bugs

- Als de prijs hoger is dan 2,55, is de weergave op het scherm niet goed.
- Maximale muntinworp wordt veranderd in een aan/uit-knop in plaats van een instelbare parameter.
- Weergave: probleem met verschoven scherm opgelost (definitieve oplossing)

varianten toegevoegd

- Variant B toegevoegd aan model HS DUO 42 [koffie / cacao / koffie / topping]

Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.3	19.11.2021	JA

Opgeloste bugs / Softwarewijzigingen/verbeteringen

- Display: probleem met verschoven scherm opgelost
- Telemetrie: Realtime gebeurtenis stuurt verkeerde ID (receptnummer onjuist in Vendon)
- Muntwisselaar: Bij onvoldoende wisselgeld worden betaalde recepten geblokkeerd.
Na het bijvullen van de lege muntbuis worden de recepten weer geactiveerd.





Nieuwe functies

- Schermvergrendeling / vrijgave na pincode (operatormenu / vrijgavescherm; met/zonder pin).
- Ingrediëntenbeheer toegevoegd.
 - Canister leeg detectie. Servicemenu / 01 Ingrediënten / 03 Bijna leeg signaal / AAN/UIT.
 - Blokkeert recepten als het ingrediënt op is.
 - Melding wanneer canister "bijna" leeg is.

- Canister niveau: 20% = bijna leeg waarschuwing / 10% = leeg



- Media wordt ook meegenomen al u instellingen kopieert met een SD-kaart.
- Valuta kan ook worden ingesteld op "Token"
- Ondersteuning voor nieuwe hoofdprint
- Keuze tussen standaard- of grote recepticonen.
Servicemenu / 03 Instellingen / 03 Display / Receptpictogram.
- Normale iconen 8 recept per scherm / 24 recepten max. (3 schermen).
- Grote iconen 4 recept per scherm / 24 recepten max. (6 schermen).



- Mogelijkheid voor halve kan in tweede keuzescherf (gelijk aan cup volume).
- Recepten 1/2 kan koffie- en heet water toegevoegd



- Bijgewerkte invliegpietogrammen
- By-Pass instellingen aangepast.
- Mogelijkheid om schuifregelaars voor fijnafstelling uit te schakelen via menu 2.2.4.5

Wijziging in MDD/RCD/TLF

- sommige kleine en grote recepten toegevoegd aan sommige varianten.

Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.2	12.10.2021	JA
<u>Opgeloste bugs</u> • Probleem met testtoets verholpen <u>varianten toegevoegd</u> • Variant B / OptiVend 42 [cacao / topping / koffie / decaf] <u>Nieuwe functies</u> • Mogelijkheid voor halve kan via tussen scherm (zelfde als kop grootte) • Invliegiconen ge-update • By-Pass instellingen aangepast. • Mogelijkheid om fine-tune sliders uit te zetten via menu 2.2.4.5 <u>Software OptVend HS DUO only</u> • Separate High Speed Duo software available (first release).		

Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.1.1	27.09.2021	JA
<u>Opgeloste bugs</u> • Enkele kleine bugs verholpen. <u>varianten toegevoegd</u> • Variant B / OptiVend 43 [cacao / topping / koffie / decaf] • Variant C / OptiVend 32s [decaf / koffie / topping] <u>Nieuwe functies</u> • -		

Historie

Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie.
V 1.1	17.09.2021	JA

Opgeloste bugs

- Software-update met SD-kaart die uit een MAC-boek kwam, maakte het systeem ongeschikt
- Diverse menu's tekst aangepast/verbeterd.

varianten toegevoegd

- Variant B / OptiVend 32s [cacao / koffie / topping]




Nieuwe functies

- Slideshows now also during drink preparation (menu 1.5.1.2)
- Ondersteuning betalingssystemen
 - Nieuw menu 2.3.5.1 voor alle instellingen van het betalingssysteem
 - Nieuw menu 2.3.5.2 voor teksten en uiterlijk van het betaalscherm
 - Freevend-recept kan worden toegevoegd aan het receptenoverzicht
- Telemetrie ondersteuning:
 - Er zijn maximaal 150 recepten (50 klein, 50 normaal, 50 groot) bekend in het systeem
 - EVA-DTS-rapport werkt goed
 - Nieuw menu 2.3.5
- Nu ook verstelbaar:
 - Gedrag van de afgifte-LED's (menu 1.5.2)
 - Motorstappen per unit (menu 2.2.4.1 t/m 3)
 - Merknaam (menu 2.3.3)
 - Machinenummer (menu 2.6.6)
- Waterrecepten worden nu "invliegend" weergegeven in het fijnafstemmingsscherm
- Meer compleet toetsenbord met veel exotische letters
- Knop Opslaan in analysescherm produceert nu ook een rapport met software-updates
- Schakeltijden kunnen van de ene naar de andere dag gekopieerd worden
- Machine-info is herschikt in analysescherm en SD-kaartversie is toegevoegd voor ondersteuning
- Allergeneninformatie kan nu worden ingesteld en weergegeven

Historie		
Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie
V 1.0.1	09.08.2021	JA
<u>Opgeloste bugs</u> • [Bug 4726] Veldrapport, machine blijft hangen na uitgifte eerste kopje kunnen receipt <u>varianten toegevoegd</u> • - <u>Nieuwe functies</u> • -		

Historie		
Versie	Vrijgave datum	Belangrijke software-release om een goede werking te garanderen ten opzichte van de vorige versie
V 1.0	24.06.2021	
Officiële EERSTE RELEASE voor de OptiVend Touch software.		

OptiVend Touch interface Platine im Laufe der Jahre

V1 (AN019)	V2 (AN025)	V3 (AN035)
Interface Platine verwendet ab Produktion November 2020 - März 2022	Interface Platine aus der Produktion verwendet November 2022 – Mai 2026	Interface Platine aus der Produktion verwendet Mai 2026 - bis heute
Diese Software beginnt mit V1.x.x	Diese Software beginnt mit V2.x.x	Diese Software beginnt mit V3.x.x
		

Live-Version (die Live-Version enthält alle Fehlerbehebungen und neuen Funktionen aus früheren Versionen)

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.	Interface Platine Version
V 1.7.3	29.06.2026	NEIN / Release	V1 (AN019)
V 2.6.4	29.06.2026	NEIN / Release	V2 (AN025)
V 3.0.1	29.06.2026	NEIN / Release	V3 (AN035)


Die heruntergeladene Software erkennt automatisch die Interface Platine/Mikroprozessorversion Ihres OptiVend Touch.

V1 Softwarefehler behoben:

-

V1: Varianten hinzugefügt (Standardsoftware)

- Variante F für Modell 32 hinzugefügt: (Kaffee / Topping / Kakao)




V2 Softwarefehler behoben:

-

V2: Varianten hinzugefügt (Standardsoftware)

- Variante F für Modell 32 hinzugefügt: (Kaffee / Topping / Kakao)




V3 Neue Funktionen:

- Für Eigenmarkenkunden werden die Medien nun korrekt auf OVT3 installiert. (Die Drehung ist jetzt ebenfalls korrekt.)
- Die Bildeinstellungen wurden leicht verbessert (Timing).
- Problem mit verschobenem Bildschirm behoben; der Bildschirmwiederherstellungsmechanismus wird nun an mehr Stellen aufgerufen:
 - Beim Verlassen des Servicemenüs und dem Wechsel zum Operatormenü.
 - Beim Verlassen des Operatormenüs.
 - In der Diashow nach der 25. Abbildung.

V3: Varianten hinzugefügt (Standardsoftware)

- Variante F für Modell 32 hinzugefügt: (Kaffee / Topping / Kakao)



History

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.	Interface Platine Version
V 1.7.2	07.05.2026	NEIN / Release	V1 (AN019)
V 2.6.3	07.05.2026	NEIN / Release	V2 (AN025)
V 3.0	07.05.2026	NEIN / Release	V3 (AN035)

The downloaded software automatically detects which interface board /microprocessor version is present in your OptiVend Touch.

V1 Softwarefehler behoben:

- Die falsche SD-Karte wird trotzdem teilweise installiert.
- Wenn der Fortschrittskreis während der Zubereitung deaktiviert ist, friert der Bildschirm nach der Rezeptausgabe ein.

V1 Softwareänderungen/Verbesserungen:

- Die Zeitsteuerung für die Diashow während der Zubereitung verwendete versehentlich den Zeitparameter des normalen Bildschirmschoners.
- Beim Entfernen eines Bechers vom Bechersensor stoppte die Ausgabe bei heißem Wasser nicht, wenn die Taste gedrückt gehalten wurde.
- Wenn eine Mischung einen Benutzernamen hatte, führte die Rezeptübersicht immer zur Mischungsauswahl, selbst wenn diese nicht aktiviert war.
- Die letzte Menüschaltfläche in Version 1.7 (Energimodus) wurde nicht immer zusammen mit dem Eco-Modus aktiviert/deaktiviert, wenn dieser ein-/ausgeschaltet war.

V2-Softwarefehler behoben:

- Falsche SD-Karte ist teilweise sowieso installiert
- Für die Private-Label-Maschinen können erneut Fotos hochgeladen werden.

V2 Software-Updates/Updates:

- Das Timing für die Diashow wird regelmäßig verwendet, um die Timing-Parameter für den Normalzustand zu verwenden Bildschirmschoner.
- Beim Entnehmen einer Tasse vom Tassensensor stoppte die Ausgabe von heißem Wasser nicht, obwohl gedrückt und gehalten wurde.

Neue Funktionen in V3:

- Offizielle Veröffentlichung des OptiVend Touch mit neuer Benutzeroberfläche (V3)
- Hardware ist IoT-fähig
- Probleme mit den Ausgabe-LEDs und Lautsprechern wurden mit dieser Hardware behoben.

Noch fehlende Funktionen in V3:

- Achtung! Der USB-Anschluss funktioniert in dieser Softwareversion nicht, nur der SD-Kartensteckplatz ist aktiv. Wird voraussichtlich mit einem der nächsten Software-Updates (ca. 4. Quartal 2026) wieder aktiviert.
- Gelegentlich kann es zu einer Bildschirmverschiebung kommen.

History

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.7.1*	20.11.2025	JA / Release
V 2.6.1*	20.11.2025	JA / Release

Neue Funktionen:

- Unterstützung für das neue Mainboard AN034 (zukünftiges Mainboard, das das aktuelle Mainboard AN022 ersetzt).
- Neues Feld für den Händlerstandort in den Telemetriedaten hinzugefügt [Menü Lieferanteninformationen 2.3.9].

Softwarefehler behoben:

- Mainboard stürzt nach einiger Zeit ab, wenn ein MDB-Gerät verwendet wird.
- Watchdog-Funktion für Mainboard AN022 hinzugefügt.
- Die italienische Flagge war falsch herum ;-), behoben.
- Die Bildschirmreinigung funktionierte nicht immer; eine Berührung konnte den Bildschirm sofort verlassen – behoben.

Softwareänderungen/Verbesserungen:

- Erkennung „Auffangwanne voll“ aus Sicherheitsgründen deaktiviert [Menü 2.3.7.2 deaktiviert].
- Im Fehlerverlauf werden Watchdog-Fehler nur angezeigt, wenn Sie die Taste „07 FEHLMELDUNGEN“ lange gedrückt halten.
- Telemetrie/Gateway:
 - Das Gateway wird häufiger abgefragt (von 6 auf 1 Sekunde).
 - Statt 2 Ereignissen wird nun nur noch 1 Ereignis pro Ereignis gesendet.
 - Die EVA-DTS-Datei enthält nun auch etwas detailliertere Modell-/Varianteninformationen.
- Hinzugefügte Funktionen in Version 1.7.1 der FIRST EDITION-Schnittstellenkarte (Verwendungszeitraum: November 2020 – März 2022):
 - Temporäre Spracheinstellung mit Flags
 - Anpassbare PLU-Codes für Telemetrieangaben
 - Veganes Symbol für Rezepte hinzugefügt
- Einige Menüs wurden an OMX/OBX angeglichen:
 - SERVICE-MENÜ; Menü 2.10 SPÜLEN & REINIGEN-MELDUNGEN befindet sich jetzt in Menü 05 SERVICE-BENACHRICHTIGUNGEN
 - Die Schaltfläche "Zurücksetzen" wurde jetzt im Menü "SPÜLEN & REINIGEN-VERLAUF" [Menü 2.4.1 & 2.4.2] hinzugefügt.
 - Die Schaltfläche "Zurücksetzen" wurde jetzt im Menü "FEHLERMELDUNGEN" [Menü 2.7] hinzugefügt.

History

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.6.5*	27.08.2025	NEIN / Release
V 2.5.2*	27.08.2025	NEIN / Release

Änderungen an MDD/RCD/TLF:




- Variante „E“ im Modell 32 korrigiert (Kakao – Kaffee – Topping)

History

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.6.4*	08.05.2025	YES / hotfix
V 2.5.1*	08.05.2025	YES / hotfix

Neue Funktionen in V2.5.1 und V1.6.4:

- Variante „A“ Rezepten mit Zucker zu Modell 42, Variante „A“, hinzugefügt.
- Variante „I“ zu Modell 43 (Zucker – Kaffee – Kakao – Topping) hinzugefügt.
- Variante „E“ zu Modell 53 (Kaffee – Entkoffeiniert – Zucker – Kakao – Topping) hinzugefügt.



Änderungen an MDD/RCD/TLF:



- Lösung für „falsche“ E13-Fehler; Nennstrom des Mischers von 600 auf 800 mA erhöht.

History

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.6.3*	05.03.2025	NEIN / Release
V 2.5*	05.03.2025	NEIN / Release

Neue Funktionen in V2.5:

- Temporäre Sprachauswahl in der Rezeptübersicht, Siehe Abbildung 1 & 2.
- HS DUO Modell 53 hinzugefügt (Variante A; Kaffee – Topping / Kakao / Kaffee – Topping)



Software-Fehler in V2.5 behoben:

- Relativ neue Rezepte verschwanden nach dem Import.
- Die Ausführung einer Kalibrierung eines Dosierventils kann einen E2-Füllfehler verursachen.
- Preise über 2,55 Euro führen zu einem Überlauf in Berichten in MDB-Ereignissen (Telemetrie).

Software-Änderungen/Verbesserungen:

- Importierte Rezepte wurden robuster gestaltet.
- Probleme beim Ändern des Modells einer ungetesteten Maschine
- Wenn Sie einen alternativen Rezeptnamen in Menü 2.2.3.6 aktivieren, wird der richtige Name sofort angezeigt.
- 16 neue Rezeptsymbole hinzugefügt

Änderungen an MDD/RCD/TLF:

- Sprachelemente für Menüpunkte 1.5.8 und 2.3.1
- Modellparameter für temporäre Sprachen hinzugefügt
- Lösung für E14-Fehler; Nennstrom des Zutatenmotors von 200 auf 250 mA geändert
- Lösung für E14-Fehler; maximaler Strom des Zutatenmotors von 400 auf 600 mA geändert

History		
Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.6.2*	04.12.2024	NEIN / Release
V 2.4*	04.12.2024	NEIN / Release
Neue Funktionen in V2.4: - Unterstützung für externen Satelliten-Gerätespender für Teebeutel/Kekse (bereits im Hotfix V2.3.1 implementiert) Software-Fehler in V2.4 behoben: - Tassenlogos wurden nicht immer importiert. Software-Änderungen/Verbesserungen: - Fehlgeschlagene Software-Updates können nun erkannt werden. - Beim Laden der Standardeinstellungen wird nun gefragt, ob die gewählte Sprache beibehalten werden soll.		

History		
Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.6.1*	06.11.2024	JA / Hotfix nur für Private-Label-Kunden
V 2.3.1*	06.11.2024	JA / Hotfix nur für Private-Label-Kunden
Software-Fehler in V2.3.1 behoben: - Software-Update von Standard auf Software führte zu einem falschen Modell auf dem System. Software-Änderungen/Verbesserungen: - Schieberegler im Finetune-Bildschirm funktionierte nicht immer korrekt für Zucker/Milch-Rezepte - Version unserer Linux-Distribution wird im Analysebildschirm korrekt angezeigt		

History

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.6*	27.09.2024	JA Update für diese Softwareversion
V 2.3*	27.09.2024	JA / Release

Neue Funktionen:

- Fehlerbildschirm um zusätzliche Ebene für Händler mit QR-Code zum Service-Swipe-Guide erweitert

Software-Fehler behoben:


- Falsche Fehler bei zu hohem Mischerstrom (E7-E9)

Software-Änderungen/Verbesserungen:


- 10 (große und kleine) Rezeptsymbole wurden hinzugefügt
- Wenn eine der Mischungen (alternative Bohnen) zur Neige geht, wird der Bildschirm zur Auswahl der Mischung übersprungen.
- Wenn während des Firmware-Updates das ROM voll war, wurde es einfach angehalten, zumindest gibt es jetzt eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm, was los ist.

Änderung in MDD/RCD/TLF:

- Dem Modell OV22 DUO Variante B hinzugefügt [Koffeinfrei/Kaffee]
- Hinzugefügt zu Modell OV42 Variante D [Kaffee/Kaffee/Topping/Zucker]



- Dem Modell OV32 Variante E [Kakao/Kaffee/Topping] hinzugefügt
- Hinzugefügt zu Modell OV33 Variante F [Zucker/Kaffee/Belag]
- Hinzugefügt zu Modell OV33 Variante G [Suppe/Kaffee/Kakao]
- Hinzugefügt zum Modell OV33 Variante H [Kaffee/Belag/Kakao]



History		
Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.5.3*	04-03-2024	JA Update für diese Softwareversion
V 2.2.5*	17.04.2024	NEIN / Hotfix
<u>Softwarefehler in V2.2.5 behoben:</u> • Maßnahme bezüglich „ungerechtfertigter Meldungen über zu hohen Mixer motor strom (E7-E8-E9)“ (max. Strom von 3000 auf 3300 mA erhöht)		

History		
Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.5.3*	04-03-2024	JA Update für diese Softwareversion
V 2.2.4*	11.03.2024	JA / Update
<u>Softwarefehler in V2.2.4 behoben:</u> • Der Preis für mehrere Tassen ändert sich auf dem Bildschirm nicht, wenn Sie die Anzahl der Tassen anpassen • Falsche E19-Meldung, wenn 3 Heizelemente (3 Relais) angesteuert werden.		

History		
Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.5.3*	04-03-2024	JA Update für diese Softwareversion
V 2.2.3*	04.03.2024	JA / Update
<u>Neue Eigenschaften:</u> • Diese Software unterstützt jetzt auch die neue Hauptplatine des PCs.		

Änderung in MDD/RCD/TLF:

- Rezeptpreise pro 0,01-Preis anzupassen -> Schritte von 5 Cent auf 1 Cent geändert.

History

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.5.2*	18-01-2024	JA Update für diese Softwareversion
V 2.2.2*	27.11.2023	JA / Hotfix

Softwarefehler in V1.5 behoben:

- Der Fortschrittskreis dreht sich (schnell), aber das Rezept wird nicht erstellt

Softwarefehler in V2.2 behoben:

- Im Ventilkalibrierungsmenü wird nicht immer das richtige Ventil gesteuert
- Speicherverlust, wenn die Uhr als Bildschirmschoner eingestellt ist.

Änderung in MDD/RCD/TLF:

- Parameter für Tassenvolumengröße standardmäßig auf „aktiv“ eingestellt.

Varianten hinzugefügt

- Variante F zum Modell 53 (53BBS) hinzugefügt (Kakao / Topping / Kaffee / Suppe 1 / Suppe 2).

History

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.5*	06-11-2023	NO Keine Updates für diese Softwareversion
V 2.2*	06.11.2023	YES / update

Neue Eigenschaften:

- Das Kopieren von Rezepten ist jetzt möglich (über Menü 2.2.1) (maximal 20)
- Jetzt ist es möglich, die Maschine aus der Ferne zu sperren (einstellbar im Menü 2.3.5.3 ((UN)LOCKING MACHINE))
- Im Menü „Zahlung & Telemetrie“ wurde das Menü PLU hinzugefügt, um pro Rezept einen „eigenen“ PLU-Code zuzuweisen
- Sie können für jedes Rezept ein anderes Symbol auswählen.
- Für jedes Rezept können Sie ein Vegan-Symbol hinzufügen (es gibt noch keine veganen Rezepte)
- Es ist auch möglich, eine Uhr als Bildschirmschoner einzustellen



Softwareänderungen/-verbesserungen:

- Rezeptlisten im Menü haben die folgenden Farben
Weiß = erscheint in der Rezeptübersicht
Grau = ein unbenutztes Rezept oder Überweisungsrezept
Grün = kopiertes Rezept.
- Im Menü 1.5.1.1 (Bild) wurden die Diashow-Einstellungen in ein Untermenü verschoben
- Im Menü „Rezeptoptionen“ wurden einige Menüs in Untermenüs platziert, um den Überblick zu behalten Menü klar.
- Im Menü „Zahlung & Telemetrie -> Allgemeine Einstellungen“ wurden einige Menüs eingefügt Untermenüs, um das Menü übersichtlich zu halten.
- Nicht alle Zähler wurden in der Zählerübersicht angezeigt (wenn die Variante mehr als 35 Rezepte hatte)
- Wenn beim Variantenwechsel die ausgewählte Variante weniger Rezepte hatte, konnten Sie die trotzdem sehen Zähler und Rezepte nicht vorhandener Rezepte hinzufügen und auf dem Bildschirm anzeigen.

Softwarefehler behoben:

- Übertragen / „Umwerten“ funktioniert seit neuer „MDB“-Implementierung nicht mehr
- In Vendon werden falsche IDs angezeigt


Änderung in MDD/RCD/TLF: • Einige Texte verbessert

Historie


Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.4.2*	14-09-2022	JA Keine Updates für diese Softwareversion
V 2.1.9*	04.10.2023	NEIN / Variant update

Varianten hinzugefügt


- Variante f zum Modell 21s (21SxS) hinzugefügt (Suppe 1 / Suppe 2).
- Variante b zum Modell 21s (21SBS) hinzugefügt (Suppe 1 / Suppe 2).
- Variante c zum Modell 22s (22SxS) hinzugefügt (Suppe 1 / Suppe 2).



- Variante e zum Modell 22 (22BBS) hinzugefügt (Suppe 1 / Suppe 2).
- Variante e zum Modell 33 (33BBS) hinzugefügt (Suppe 1 / Suppe 2 / Suppe 3)
- Variante h zum Modell 43 (43BBS) hinzugefügt (Suppe 1 / Suppe 2 / Suppe 3 / Suppe 4).
- „KANNE“-Schokolade (halbe und volle) zu verschiedenen Varianten hinzugefügt (wo möglich).



- Variante f zum Modell 32 (32SxS) hinzugefügt (Kaffee / Topping / Kakao)
- Variante d zum Modell 32 (32BBS) hinzugefügt (Kaffee / entkoffeinerter Kaffee / Topping)
- Variante c zum Modell 53 (53BBS) hinzugefügt (Kaffee / Zucker / Milchkännchen / Kakao / Topping)
- Variante e zum Modell 42 HS DUO (42BBD) (HS Duo) hinzugefügt (Cacao / Cacao / Cacao / Cacao)



Änderung in MDD/RCD/TLF:


- Korrekturen in italienischer Sprache

Historie

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.4.2*	14-09-2022	JA keine Updates für diese Softwareversion
V 2.1.8*	05.07.2023	NEIN / Variant update

Varianten hinzugefügt

- Variante F zum Modell 32s (32SxS) hinzugefügt (Kaffee / Topping / Kakao)
- Variante D zum Modell 32 (32BBS) hinzugefügt (Kaffee / entkoffeinierter Kaffee / Topping)
- Variante C zum Modell 53 (53BBS) hinzugefügt (Kaffee / Zucker / Milchcännchen / Kakao / Topping)
- Variante E zum Modell 42 (42BBD) hinzugefügt (Kakao 1 / Kakao 2 / Kakao 3 / Kakao 4)



Änderung in MDD/RCD/TLF:

- Korrekturen in italienischer Sprache

Historie


Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.4.2*	14-09-2022	JA keine Updates für diese Softwareversion
V 2.1.7*	05.07.2023	NEIN / Variant update

Varianten hinzugefügt

- Variante C zum Modell 33 (33BBS) hinzugefügt (Entkoffeinierter Kaffee / Topping / Kaffee).

Änderung in MDD/RCD/TLF:

- Dem OptiVend 42 Touch hinzugefügte Rezepte.
- Zutatenausgabestufen im OptiVend 42 abgesenkt und 43 HS DUO Touch.






Historie

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.4.2*	14-09-2022	JA Keine Updates für diese Softwareversion
V 2.1.6*	07.06.2023	NEIN / Variant update

Varianten hinzugefügt

- Neue Rezeptnamen für neue Variante hinzugefügt.
- Variante C zum Modell 33 (33BBS) hinzugefügt
(Suppe 1 / Suppe 2 / Tee)
- Variante A und B zum neuen Modell 63 (63BBS) hinzugefügt




Historie

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.4.2*	14-09-2022	JA Keine Updates für diese Softwareversion
V 2.1.5*	24.05.2023	NEIN / Variant update

Varianten hinzugefügt

- Variante C zum Modell 42 (42BBS) hinzugefügt
(Kakao / entkoffeinierter Kaffee / Topping / Kaffee / Kaffee 2)
- Neue Rezeptnamen für neue Variante hinzugefügt.



Historie


Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.4.2*	14-09-2022	JA Keine Updates für diese Softwareversion
V 2.1.4*	22.05.2023	JA / Hotfix

Softwarefehler behoben:

- Hardware-Aktivierungstaste (Ausgänge) reagiert nicht gut.

Varianten hinzugefügt

- Variante E zum Modell 32s (32SxS) hinzugefügt (Koffeinfreier Kaffee / Kaffee / Kakao).
- Varianten mit Suppe haben ein zweites „Suppen“-Rezept mit einer anderen Pictogramfarbe, passend zum Suppengeschmack.



Historie

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.4.2*	14-09-2022	JA Keine Updates für diese Softwareversion
V 2.1.3*	25.04.2023	JA / Hotfix

Softwarefehler behoben:

- Ventilkalibrierung, Produktmenge weicht von der erwarteten Menge ab.

Historie		
Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.4.2*	14-09-2022	JA Keine Updates für diese Softwareversion
V 2.1.2*	06.04.2023	JA / Hotfix
<u>Softwareänderungen/-verbesserungen:</u> – Nach der Kalibrierung der Zutaten werden die Parameter direkt an MAIN Platine gesendet, wenn Sie auf "SPEICHERN" klicken. – Die Kugel aus dem Fortschrittskreis könnte in der Mitte des Kreises platziert werden <u>Softwarefehler behoben:</u> Als Reaktion auf Beschwerden aus der Praxis wurde ein Hotfix (V2.1.2) für veröffentlicht. – Der Bericht war, dass nach einer Inhaltsstoffkalibrierung die Dosierung des Inhaltsstoffs 10 bis 14 % von der erwarteten Ausbeute abweicht, Problem behoben. – Es stellte sich im Nachhinein auch heraus, dass die Kalibrierung der Dosierventile falsch war, dies führte zu mehr Wasser im Becher, dies wurde ebenfalls behoben. * Lesen Sie die Einführung am Anfang dieses Kapitels, um zu verstehen, warum es zwei Softwareversionen gibt.		

Historie		
Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.4.2*	14-09-2022	JA Keine Updates für diese Softwareversion
V 2.1.1*	02.02.2023	JA / Hotfix
<u>Softwareänderungen/-verbesserungen:</u> - Hotfix-Fortschrittskreis wird beschleunigt, um dem Rezept zu entsprechen * Lesen Sie die Einführung am Anfang dieses Kapitels, um zu verstehen, warum es zwei Softwareversionen gibt.		

Historie

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.4.2	14-09-2022	JA Keine Updates für diese Softwareversion
V 2.1	26.01.2023	NEIN

Neue Funktion:

- Mischungsnamen (Kaffee/Decaf) können bearbeitet werden.
Servicemenü / 01 Zutaten / 04 Blendinstellung

Softwareänderungen/-verbesserungen:

- Allgemeine Softwarestabilität verbessert (E50-Fehler).
- Protokollfunktion auf SD/USB-Speicher verfügbar.
- Bildschirmschoner/Slideshow und Werbebildschirm funktionieren wieder.
- Cup-Logo-Position verbessert, Standard war zu weit unten.

Neue Varianten und ein neues Modell hinzugefügt:

- Variante e zum Modell 21SxS hinzugefügt
- Modell 22BBS um Variante b bis d ergänzt
- Variante c zum Modell 32BBS hinzugefügt
- Variante b zum Modell 33BBS hinzugefügt
- Variante f und g zum Modell 43BBS hinzugefügt
- Modell a und b zum neuen Modell 53BBS hinzugefügt

Historie

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.4	20.06.2022	JA

Fehler behoben

- Zahlung: WH Berlin Münzprüfer erkennt „Token“ nicht
- Telemetrie: Warenzähler weichen von Automatenzählern ab
- Zeituhr: Standby-Zeiten für Freitag funktionieren nicht richtig.
- Heisswasser (Push&Hold) muss auch im Freiverkaufsmodus bezahlt werden

Varianten hinzugefügt

- Variante C zum Modell HS DUO 42 hinzugefügt (Kakao / Koffeinfrei/ Topping / Kaffee)
- Variante D zum Modell HS DUO 42 hinzugefügt (Koffeinfrei/ Kaffee / Koffeinfrei/ Kaffee)

Softwareänderungen/-verbesserungen

- Telemetrie:
 - In der Lage sein, Nachfüllbefehle pro Zutat (Vendon) zu senden.
 - Maschinentyp war 15 Zeichen, kann in Vendon nur 12 sein / Nummer von SE01 falsch

Neue Eigenschaften

- MDB-Verbesserungen
 - Unterstützung für Popup-Texte vom Zahlungssystem (Peanut pay) auf dem Display des Automaten implementiert.
- Zähler: Jedes Rezept kann als zwei Getränke gezählt werden, siehe Rezeptoption (2.2.3).
Schalter AUS = 1x Zählen / EIN = 2x Zählen



Historie

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.3.3	19.01.2022	JA

Fehler behoben

- Wenn der Preis über 2,55 liegt, ist die Anzeige auf dem Bildschirm nicht gut.
- Der maximale Münzeinwurf wurde in eine Ein/Aus-Taste anstatt in einen einstellbaren Parameter umgewandelt.
- Anzeige: Problem mit verschobenem Bildschirm behoben (endgültige Lösung)

Varianten hinzugefügt

- Modell HS Duo 42 um Variante B ergänzt (Kaffee / Kakao / Kaffee / Topping)

Historie

Version	Release date	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.3	19.11.2021	JA

Gelöste Fehler / Softwareänderungen/Verbesserungen

- Anzeige: Problem mit verschobenem Bildschirm behoben.
- Telemetrie: Realtime sendet falsche ID (Rezeptnummer in Vendon falsch).
- Geldwechsler: Bei ungenügendem Wechselgeld werden bezahlte Rezepte gesperrt. Nach dem Auffüllen der Münztuben werden die Rezepte wieder aktiviert.



Neue Funktionen

- Bildschirmsperre / -freigabe nach PIN-Code (Operatormenü / Bildschirm freigeben; mit/ohne Pin).
- Zutatenverwaltung hinzugefügt.
 - Niedrige Erkennung des Behälters. Servicemenü / 01 Zutaten / 03 Signal fast leer / EIN/AUS.
 - Blockiert die Sie Rezepte, wenn die Zutat aufgebraucht ist.
 - Signal in anzeige, wenn Zutat "fast" leer ist.
 - Zutat Niveau im Behälter: 20% = Warnung fast leer / 10% = leer



- Medien sind auch enthalten, wenn Sie Einstellungen mit einer SD-Karte kopiert werden.
- Preisen können auch auf "Token" eingestellt werden.
- Unterstützung für neuen Hauptplattine.
- Standard- oder großen Rezeptsymbolen Einstellbar
Servicemenü / 03 Einstellungen / 03 Display / Rezeptsymbol.
 - Normale Symbole 8 Rezepte pro Bildschirm / 24 Rezepte max. (3 Bildschirme).
 - Große Symbole 4 Rezepte pro Bildschirm / 24 Rezepte max. (6 Bildschirme).



- Möglichkeit für halbe Kanne im zweiten Auswahlbildschirm (wie Tassengröße).
- Rezepte 1/2 Kannen Kaffee- und Heißwasser hinzugefügt



- Aktualisierte Fly-In-Symbole
- By-Pass-Einstellungen angepasst.
- Möglichkeit zur Deaktivierung der Feineinstellungs-Schieberegler über das Menü 2.2.4.5

Änderung in MDD/RCD/TLF

- Einige kleine und große Rezepte zu einigen Varianten hinzugefügt.

Historie

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.2	12.10.2021	JA
<u>Behobene Fehler</u> • Problem mit der Testtaste behoben <u>Varianten hinzugefügt</u> • Variante B / OptiVend 42 [Kakao / Topping / Kaffee / decaf] <u>Neue Funktionen</u> • Möglichkeit für halbe Kanne im zweiten Auswahlbildschirm (wie Tassengröße). • Aktualisierte Fly-In-Symbole • By-Pass-Einstellungen angepasst. • Möglichkeit zur Deaktivierung der Feineinstellungs-Schieberegler über das Menü 2.2.4.5 <u>Software OptVend HS DUO</u> • Separate High Speed Duo-Software erhältlich (erste Version).		

Historie

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.1.1	27.09.2021	JA
<u>Behobene Fehler</u> • Einige kleinere Fehler behoben <u>Varianten hinzugefügt</u> • Variante B / OptiVend 43 [Kakao / Topping / Kaffee / Decaf] • Variante C / OptiVend 32s [Decaf / Kaffee / Topping] <u>Neue Funktionen</u> •		

Historie

Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.1	17.09.2021	JA

Behobene Fehler

- Software-Update mit SD-Karte, die von einem MAC-Buch stammte, machte das System ungeeignet
- Verschiedene Menütexte angepasst/verbessert.

Varianten hinzugefügt

- Variante B / OptiVend 32s [Kakao / Kaffee / Topping]




Neue Funktionen

- Diashows jetzt auch während der Getränkezubereitung (Menü 1.5.1.2)
- Zahlungssysteme unterstützen
 - Neues Menü 2.3.5.1 für alle Zahlungssystemeinstellungen.
 - Neues Menü 2.3.5.2 für Texte und Darstellung des Zahlungsbildschirms.
 - Freevend-Rezept kann zur Rezeptübersicht hinzugefügt werden.
- Telemetrieunterstützung:
 - Bis zu 150 Rezepte (50 kleine, 50 normale, 50 große) sind im System bekannt.
 - Bis zu 150 Rezepte (50 kleine, 50 normale, 50 große) sind im System bekannt.
 - Der EVA-DTS-Bericht funktioniert gut
 - Neues Menü 2.3.5
- Jetzt auch einstellbar:
 - Verhalten der Dosier-LEDs (Menü 1.5.2)
 - Motorschritte pro Einheit (Menü 2.2.4.1 bis 3)
 - Markenname (Menü 2.3.3)
 - Maschinenummer (Menü 2.6.6)
- Wasserrezepte werden jetzt im Feinabstimmungsbildschirm „einfliegend“ angezeigt
- Vollständigere Tastatur mit vielen exotischen Buchstaben
- Schaltfläche Speichern im Analysebildschirm erstellt jetzt auch einen Bericht mit Software-Updates
- Schaltzeiten können von einem Tag auf den anderen kopiert werden
- Maschineninformationen wurden im Analysebildschirm und in der SD-Kartenversion neu angeordnet wurde zur Unterstützung hinzugefügt
- Allergeninfo kann jetzt eingestellt und angezeigt werden

Historie		
Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.0.1	09.08.2021	JA
<u>Behobene Fehler</u> • [Bug 4726] Field report, machine hangs after dispensing the first cup of jug recipe <u>Recipes added</u> • - <u>New features</u> • -		

Historie		
Version	Release-Datum	Wichtige Softwareversion, um den ordnungsgemäßen Betrieb gegenüber der vorherigen Version zu gewährleisten.
V 1.0	24.06.2021	-
Offizielle ERSTE VERÖFFENTLICHUNG für den OptiVend Touch Software		

Cartes d'interface tactile OptiVend au fil des ans

V1 (AN019)	V2 (AN025)	V3 (AN035)
Carte d'interface utilisée depuis la production de novembre 2020 à mars 2022	Carte d'interface utilisée depuis la production Novembre 2022 - Mai 2026	Carte d'interface utilisée depuis la production Novembre 2022 - jusqu'à aujourd'hui
Ce logiciel commence par V1.x.x	Ce logiciel commence par V2.x.x	Ce logiciel commence par V3.x.x
		

Version en direct (la version en direct contient tous les correctifs de bugs et les nouvelles fonctionnalités des versions précédentes)

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente	version carte d'interface
V 1.7.3	29.06.2026	NON / Release	V1 (AN019)
V 2.6.4	29.06.2026	NON / Release	V2 (AN025)
V 3.0.1	29.06.2026	NON / Release	V3 (AN035)


Le logiciel téléchargé détecte automatiquement la version d'interface/de microprocesseur de votre OptiVend Touch.

V1 Correction d'un bug logiciel:

-

V1 : Ajout de variantes (logiciel standard)

- Variante F ajoutée au modèle 32 : (Café / Garniture / Cacao)




V2 Correction d'un bug logiciel:

-


V2 : Ajout de variantes (logiciel standard)

- Variante F ajoutée au modèle 32 : (Café / Garniture / Cacao)



V3 Nouvelles fonctionnalités de la version 3:

- Pour les clients de la marque Privat, leurs supports sont désormais correctement installés sur OVT3. (la rotation est également corrigée).
- Amélioration légère des paramètres d'affichage (synchronisation).
- Correction d'un problème d'affichage décalé;
- le mécanisme de récupération d'écran est désormais activé plus fréquemment:
 - Lors du passage du menu de service au menu opérateur.
 - Lors de la sortie du menu opérateur.
 - Dans le diaporama, après la 25e diapositive.



V3 : Ajout de variantes (logiciel standard)

- Variante F ajoutée au modèle 32 : (Café / Garniture / Cacao)

History

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente	version carte d'interface
V 1.7.2	07.05.2026	NON / Release	V1 (AN019)
V 2.6.3	07.05.2026	NON / Release	V2 (AN025)
V 3.0	07.05.2026	NON / Release	V3 (AN035)

Le logiciel téléchargé détecte automatiquement la version d'interface/de microprocesseur de votre OptiVend Touch.

V1 Corrections de bugs logiciels:

- La carte SD incorrecte est partiellement installée.
- Si le cercle de progression est désactivé pendant la préparation, l'écran se fige après la distribution de la recette.

V1 Modifications/Améliorations du logiciel:

- Le temps d'affichage du diaporama pendant la préparation utilisait par erreur le paramètre de durée de l'économiseur d'écran normal.
- Lors du retrait d'une tasse du capteur, la distribution ne s'arrêtait pas à l'eau chaude en maintenant la pression.
- Si un mélange avait un nom d'utilisateur, l'aperçu des recettes affichait systématiquement la sélection du mélange, même si cette option était désactivée.
- Le dernier bouton du menu de la version 1.7 (mode énergie) n'était pas toujours activé/désactivé en même temps que le mode éco.

V2 Bug du logiciel corrigé :

- Une carte SD incorrecte est de toute façon partiellement installée
- Les photos peuvent être à nouveau téléchargées pour les machines de marque privée.

V2 Modifications/améliorations du logiciel

- Le timing du diaporama pendant la préparation a accidentellement utilisé le paramètre de timing pour le normal économiseur d'écran.
- Lors du retrait d'une tasse d'un capteur de tasse, la distribution d'eau chaude ne s'est pas arrêtée avec le bouton push&hold.

V3 Nouveautés de la version:

- Version officielle de l'OptiVend Touch avec une nouvelle interface (V3)
- Matériel compatible IoT
- Les problèmes liés aux LED de distribution et aux haut-parleurs ont été résolus.

V3 Fonctionnalités manquantes (encore) dans la version

- Attention ! Le port USB est inactif dans cette version logicielle ; seul le lecteur de carte SD est fonctionnel. Cette fonctionnalité sera de nouveau disponible lors d'une prochaine mise à jour logicielle, prévue autour du quatrième trimestre 2026.
- Un décalage d'affichage peut très rarement se produire.

Version en direct (la version en direct contient tous les correctifs de bugs et les nouvelles fonctionnalités des versions précédentes)			
Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente	version carte d'interface
V 1.7.2	07.05.2026	NON / Release	V1 (AN019)
V 2.6.3	07.05.2026	NON / Release	V2 (AN025)
V 3.0	07.05.2026	NON / Release	V3 (AN035)
Le logiciel téléchargé détecte automatiquement la version d'interface/de microprocesseur de votre OptiVend Touch. <u>Correction d'un bug logiciel (V1) :</u> - La carte SD incorrecte était partiellement installée malgré tout. <u>Correction d'un bug logiciel (V2) :</u> - La carte SD incorrecte était partiellement installée malgré tout. - Le chargement de photos est de nouveau possible pour les machines de marque privée. <u>Nouveautés (V3) :</u> - Version officielle pour OptiVend Touch avec une nouvelle interface (V3). - Matériel compatible IoT. - La prise en charge USB n'est pas encore disponible dans cette version du logiciel.			

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.7.1*	20.11.2025	OUI / Mise à jour
V 2.6.1*	20.11.2025	OUI / Mise à jour

Nouvelles fonctionnalités:

- Prise en charge de la nouvelle carte mère AN034 (future carte mère remplaçant l'actuelle carte mère AN022).
- Ajout d'un champ pour l'emplacement du revendeur utilisé dans les données de télémétrie [Menu Informations fournisseur 2.3.9].

Correction de bugs logiciels :

- Plantage de la carte mère après un certain temps d'utilisation d'un périphérique MDB.
- Ajout d'une fonction de surveillance pour la carte mère AN022.
- Correction : le drapeau italien était à l'envers ;-)
- Le nettoyage de l'écran ne fonctionnait pas toujours ; il était possible qu'une pression quitte l'écran immédiatement - Correction.

Modifications/Améliorations logicielles :

- Désactivation de la détection de bac d'égouttement plein pour des raisons de sécurité [Menu 2.3.7.2 désactivé].
- Lors de la consultation de l'historique des erreurs, seules les erreurs de surveillance seront visibles si vous maintenez le bouton 07 MESSAGES D'ERREUR enfoncé.
- Télémétrie/Passerelle :
 - La passerelle est interrogée plus fréquemment (de 6 à 1 seconde)
 - Au lieu de 2 événements, un seul est désormais envoyé par événement.
 - Le fichier EVA-DTS affiche maintenant des informations légèrement plus détaillées sur le modèle/la variante.
- Fonctionnalités ajoutées V1.7.1 dans la carte d'interface PREMIÈRE ÉDITION (utilisée de novembre 2020 à mars 2022) :
 - Paramètre de langue temporaire avec indicateurs
 - Codes PLU ajustables pour les applications de télémétrie
 - Ajout d'une icône végane à l'icône de la recette
- Certains menus ont été harmonisés avec ceux des systèmes OMX/OBX :
 - MENU SERVICE ; le menu 2.10 MESSAGES DE RINÇAGE ET DE NETTOYAGE se trouve désormais dans le menu 05 NOTIFICATIONS DE SERVICE
 - Un bouton RÉINITIALISER a été ajouté au menu HISTORIQUE DE RINÇAGE ET DE NETTOYAGE [Menus 2.4.1 et 2.4.2]
 - Un bouton RÉINITIALISER a été ajouté au menu MESSAGES D'ERREUR [Menu 2.7]

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.6.5*	27.08.2025	NON / Mise à jour
V 2.5.2*	27.08.2025	NON/ Mise à jour

Modifications apportées à MDD/RCD/TLF :




- Variante « E » corrigée dans le modèle 32 (Cacao - Café - Topping)

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.6.4*	08.05.2025	NON / Mise à jour
V 2.5.1*	08.05.2025	NON/ Mise à jour

New features in V2.5.1 & V1.6.4:

- Variant "A" avec ajout de sucre au modèle 42
- Variant "I" added to model 43 (Sugar - Coffee - Cocoa - Topping)
- Variant "E" added to model 53 (Coffee - Decaf - Sugar - Cocoa – Topping)



Modifications apportées à MDD/RCD/TLF :



- Solution aux erreurs E13 « fausses » ; courant nominal du mélangeur augmenté de 600 à 800 mA.

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.6.3*	05.03.2025	NON / Mise à jour
V 2.5*	05.03.2025	NON/ Mise à jour

Nouvelles fonctionnalités de la version 2.5 :

- Choix temporaire de la langue dans l'aperçu des recettes, voir images 1 & 2.
- Ajout du modèle HS DUO 53 (variante A ; café - garniture / cacao / café - garniture).



Correction d'un bug logiciel dans la version 2.5 :

- Des recettes relativement récentes disparaissaient après l'importation.
- L'exécution d'un étalonnage d'une vanne de distribution peut provoquer une erreur de remplissage E2.
- Les prix supérieurs à 2,55 euros débordent dans les rapports dans les événements MDB (télémetrie).

Modifications/améliorations logicielles :

- Les recettes importées sont plus robustes.
- Problèmes de modification du modèle d'une machine non testée
- Si vous activez un nom de recette alternatif dans le menu 2.2.3.6, le nom correct devient immédiatement visible.
- 16 nouvelles icônes de recette ajoutées

Modifications apportées à MDD/RCD/TLF :

- Éléments de langue pour les éléments de menu 1.5.8 et 2.3.1
- Paramètres de modèle ajoutés pour les langues temporaires
- Solution pour l'erreur E14 ; courant nominal du moteur d'ingrédient modifié de 200 à 250 mA
- Solution pour l'erreur E14 ; courant maximal du moteur d'ingrédient modifié de 400 à 600 mA

Histoire		
Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.6.2*	04.12.2024	NON / Mise à jour
V 2.4*	04.12.2024	NON/ Mise à jour
<u>Nouvelles fonctionnalités dans la version 2.4 :</u> - Prise en charge d'un distributeur externe d'appareils satellites pour sachets de thé/biscuits (déjà implémenté dans le hotfix V2.3.1) <u>Correction d'un bogue logiciel dans la version 2.4 :</u> - Les logos des gobelets ne sont pas toujours importés. <u>Changements/améliorations du logiciel :</u> - Les échecs de mise à jour du logiciel peuvent désormais être reconnus. - Le chargement des paramètres par défaut demande maintenant si la langue sélectionnée doit être conservée.		

Histoire		
Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.6.1*	06.11.2024	NON / correctif
V 2.3.1*	06.11.2024	NON / correctif
<u>Correction d'un bogue logiciel dans la version 2.3.1 :</u> - La mise à jour du logiciel par défaut entraînait l'affichage d'un modèle incorrect sur le système. <u>Changements/améliorations du logiciel :</u> - Le curseur de l'écran finetune ne fonctionnait pas toujours correctement pour les recettes de référence sucre/lait. - La version de notre distribution Linux s'affiche correctement dans l'écran d'analyse.		

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.6*	04-03-2024	Oui mise à jour pour cette version du logiciel
V 2.3*	04.03.2024	NON / Mise à jour

Nouvelles fonctionnalités :

- L'écran d'erreur a été étendu avec un niveau supplémentaire pour les concessionnaires avec un code QR pour le guide de service.

Correction d'un bug logiciel :


- Erreurs erronées concernant le courant trop élevé du mélangeur (E7-E9)

Changements/améliorations du logiciel :

- 10 icônes de recettes (grandes et petites) ont été ajoutées.
- Si l'un des mélanges (haricots alternatifs) est épuisé, l'écran de sélection du mélange est ignoré.
- Si, lors de la mise à jour du micrologiciel, la ROM était pleine, elle s'est simplement arrêtée, au moins maintenant il y a une notification sur l'écran.


Changement dans MDD/RCD/TLF :

- Ajouté au modèle OV22 DUO variante B [Decaf/Coffee]
- Ajouté au modèle OV42 variante D [Café/Déca/Topping/Sucre]



Ajouté au modèle OV32 variante E [Cacao/Café/Topping]

- Ajouté au modèle OV33 variante F [Sucre/Café/Topping]
- Ajouté au modèle OV33 variante G [Soupe/Cacao/Café]
- Ajouté au modèle OV33 variante H [Café/Topping /Cacao]



Histoire		
Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.5.3*	04-03-2024	Oui mise à jour pour cette version du logiciel
V 2.2.5*	17.04.2024	NON/ correctif
<u>Bug logiciel dans la V2.2.5 corrigé :</u> • Mesure concernant les "rapports injustifiés concernant un courant trop élevé du moteur du mélangeur (E7-E8-E9)" (courant maximum augmenté de 3 000 à 3 300 mA)		

Histoire		
Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.5.3*	04-03-2024	Oui mise à jour pour cette version du logiciel
V 2.2.4*	11.03.2024	Oui/ Mise à jour
<u>Bug logiciel dans la V2.2.4 corrigé :</u> • le prix du multicup pour pichets ne change pas à l'écran si vous ajustez le nombre de tasses • message E19 incorrect si 3 éléments chauffants (3 relais) sont contrôlés.		

Histoire		
Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.5.3*	04-03-2024	Oui mise à jour pour cette version du logiciel
V 2.2.3*	04.03.2024	Oui/ Mise à jour
<u>Nouvelles fonctionnalités:</u> • Ce logiciel prend désormais également en charge la nouvelle carte PC principale. <u>Changement de MDD/RCD/TLF :</u> • Prix des recettes par 0,01 prix à ajuster -> pas modifiés de 5 centimes à 1 centime.		


Histoire		
Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.5.2*	18-01-2024	Oui mise à jour pour cette version du logiciel
V 2.2.2*	27.11.2023	Oui / Correctif
<u>Bug logiciel dans la V1.5 corrigé :</u> • Le cercle de progression fait le tour (rapidement), mais la recette n'est pas créée <u>Bug logiciel dans la V2.2 corrigé :</u> • La vanne correcte n'est pas toujours contrôlée dans le menu d'étalonnage de la vanne. • Fuite de mémoire lorsque l'horloge est définie comme économiseur d'écran. <u>Changement de MDD/RCD/TLF :</u> • Paramètre de volume de tasse réglé par défaut sur « actif ». <u>Variantes ajoutées</u> • Variante F ajoutée au modèle 53 (53BBS) (Cacao / Topping / Café / Soupe 1 / Soupe 2).		

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.5*	06-11-2023	NON Aucune mise à jour pour cette version du logiciel
V 2.2*	06.11.2023	Oui/ Correctif

Nouvelles fonctionnalités:

- La copie de recette est désormais possible (via le menu 2.2.1) (maximum 20)
- Désormais possible de bloquer la machine à distance (réglable dans le menu 2.3.5.3 ((DÉ)VERROUILLAGE MACHINE))
- Dans le menu "Paiement & Télémétrie" Menu PLU ajouté pour attribuer un "propre" code PLU par recette
- Vous pouvez choisir une icône différente pour chaque recette.
- Pour chaque recette, vous pouvez ajouter une icône Vegan (il n'y a pas encore de recettes Vegan)
- Il est également possible de définir une horloge comme économiseur d'écran



Modifications/améliorations du logiciel :

- Les listes de recettes dans le menu ont les couleurs ci-dessous
Blanc = apparaît dans l'aperçu des recettes
Gris = une ordonnance non utilisée ou une ordonnance de référence
Vert = recette copiée.
- Dans le menu 1.5.1.1 (Image), les paramètres du diaporama ont été déplacés vers un sous-menu
- Dans le menu « Options des recettes », certains menus ont été placés en sous-menus pour conserver menu clair.
- Dans le menu "Paiement & Télémétrie -> paramètres généraux" certains menus ont été placés dans sous-menus pour garder le menu clair.
- Tous les compteurs n'étaient pas affichés dans l'aperçu des compteurs (si la variante avait plus de 35 recettes)
- Si lors du changement de variante, la variante choisie comportait moins de recettes, vous pouviez toujours voir le compteurs et recettes de recettes inexistantes et les afficher à l'écran.

Software bug fixed:

- Transfer / "revalue" no longer works since new "MDB" implementation
- Incorrect IDs are shown in Vendon


Change in MDD/RCD/TLF: • Some texts improved

Histoire


Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.4.2*	14-09-2022	OUI Aucune mise à jour pour cette version du logiciel
V 2.1.9*	04.10.2023	NON / mise à jour des variantes

Variantes ajoutées


- Variante f ajoutée au modèle 21s (21SxS) (Soupe 1 / Soupe 2).
- Variante b ajoutée au modèle 21s (21SBS) (Soupe 1 / Soupe 2).
- Variante c ajoutée au modèle 22s (22SxS) (Soupe 1 / Soupe 2).



- Variante e ajoutée au modèle 22 (22BBS) (Soupe 1 / Soupe 2).
- Variante e ajoutée au modèle 33 (33BBS) (Soupe 1 / Soupe 2 / Soupe 3)
- Variante h ajoutée au modèle 43 (43BBS) (Soupe 1 / Soupe 2 / Soupe 3 / Soupe 4).
- Chocolat « Jug » (à moitié et plein) ajouté à diverses variantes (si possible).



- Variante f ajoutée au modèle 32 (32SxS) (Café / Topping / Cacao)
- Variante d ajoutée au modèle 32 (32BBS) (Café / Décaféiné / Topping)
- Variante c ajoutée au modèle 53 (53BBS) (Café / Sucre / Crémier / Cacao / Topping)
- Variante e ajoutée au modèle 42 HS DUO (42BBD) (HS Duo) (Cacao / Cacao / Cacao / Cacao)



Changement de MDD/RCD/TLF :


- Corrections en langue italienne

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.4.2*	14-09-2022	OUI Aucune mise à jour pour cette version du logiciel
V 2.1.8*	28.08.2023	NON / mise à jour des variantes

Variantes ajoutées

- Variante F ajoutée au modèle 32s (32SxS) (Café / Topping / Cacao)
- Variante D ajoutée au modèle 32 (32BBS) (Café / Décaféiné / Topping)
- Variante C ajoutée au modèle 53 (53BBS) (Café / Sucre / Crémier / Cacao / Garniture)
- Variante E ajoutée au modèle 42 (42BBD) (Cacao 1 / Cacao 2 / Cacao 3 / Cacao 4)



Changement de MDD/RCD/TLF :

- Corrections en langue italienne

Histoire


Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.4.2*	14-09-2022	OUI No updates for this software release
V 2.1.7*	05.07.2023	NON / mise à jour des variantes

Variantes ajoutées

- Variante D ajoutée au modèle 33 (33BBS) (Décaféiné / Topping / Café)

Changement de MDD/RCD/TLF :

- Recettes ajoutées à l'OptiVend 42 Touch.
- Étapes de distribution d'ingrédients abaissées dans l'OptiVend 42 et 43 HS DUO Touch.






Histire

Histoire		
Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.4.2*	14-09-2022	OUI No updates for this software release
V 2.1.6*	07.06.2023	NON / mise à jour des variantes


Variantes ajoutées

- Nouveaux noms de recettes ajoutés pour la nouvelle variante.
- Variante C ajoutée au modèle 33 (33BBS) (Soupe 1 / Soupe 2 / Thé)
- Variantes A et B ajoutées au nouveau modèle 63 (63BBS)

Histoire		
Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.4.2*	14-09-2022	OUI No updates for this software release
V 2.1.5*	24.05.2023	NON / mise à jour des variantes

- Variante C ajoutée au modèle 42 (42BBS) (Cacao / Décaféiné / Garniture / Café / Café 2)
- Nouveaux noms de recettes ajoutés pour la nouvelle variante.




Optivend 42BBS

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.4.2*	14-09-2022	OUI No updates for this software release
V 2.1.4*	22.05.2023	OUI / Hotfix (Correctif)

Bogue logiciel corrigé :

- Le bouton d'activation matérielle (sorties) ne répond pas très bien.
- Variante E ajoutée au modèle 32s (32SxS) (Décaféiné / Café / Cacao).
- Les variantes avec soupe ont une deuxième recette de « soupe » avec une couleur d'icône différente pour correspondre au goût de la soupe.



Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.4.2*	14-09-2022	OUI No updates for this software release
V 2.1.3*	26.04.2023	OUI / Hotfix (Correctif)

Bogue logiciel corrigé :

- Étalonnage de la vanne, la quantité de produit s'écarte de la quantité attendue.

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.4.2*	14-09-2022	OUI No updates for this software release
V 2.1.2*	06.04.2023	OUI / Hotfix (Correctif)

Modifications/améliorations du logiciel :

- Après le calibrage de l'ingrédient, les paramètres sont envoyés directement au main lorsque vous cliquez sur "SAVE".
- La balle du cercle de progression peut être placée au centre du cercle

Bogue logiciel corrigé :

Un correctif (V2.1.2) a été publié en réponse aux plaintes du terrain.

- Le rapport était qu'après un étalonnage de l'ingrédient, le dosage de l'ingrédient déviait de 10 à 14% du rendement attendu, problème résolu.
- Il s'est également avéré par la suite que le calibrage des vannes de distribution s'est avéré incorrect, cela a entraîné plus d'eau dans la tasse, cela a également été résolu.

* lisez l'introduction au début de ce chapitre pour comprendre pourquoi il existe deux versions de logiciel.

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.4.2*	14-09-2022	OUI No updates for this software release
V 2.1.1*	02.02.2023	NON Hotfix (Correctif)

Modifications/améliorations du logiciel :

- Accélération du cercle de progression du correctif pour correspondre à la recette

* lisez l'introduction au début de ce chapitre pour comprendre pourquoi il existe deux versions de logiciel.

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.4.2	14-09-2022	OUI No updates for this software release
V 2.1	26.01.2023	NON

Nouvelle fonctionnalité:

- Les noms de mélange (café/décaféiné) peuvent être modifiés.
Menu service / 01 Ingrédients / 04 Blendinstelling

Modifications/améliorations du logiciel :

- Amélioration de la stabilité générale du logiciel (erreur E50).
- Fonction de connexion à la mémoire SD/USB disponible.
- L'écran de veille/diaporama et l'écran publicitaire fonctionnent à nouveau.
- Amélioration de la position du logo de la tasse, la valeur par défaut était trop basse.

De nouvelles variantes et un nouveau modèle ajouté :

- Variante e ajoutée au modèle 21SxS
- Variante b à d ajoutée au modèle 22BBS
- Variante c ajoutée au modèle 32BBS
- Variante b ajoutée au modèle 33BBS
- Variante f et g ajoutée au modèle 43BBS
- Modèle a et b ajouté au nouveau modèle 53BBS

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.4	20.06.2022	OUI

Bogues résolus

- Paiement: l'accepteur de pièces WH Berlin ne reconnaît pas le "jeton"
- Télémétrie: les compteurs Vendon s'écartent des compteurs des distributeurs automatiques
- Minuterie: les heures de veille pour le vendredi ne fonctionnent pas correctement
- L'eau chaude (Push&Hold) doit toujours être payée en mode Free Vend

Variantes ajoutées

- Variante C ajoutée au modèle HS DUO 42 (Cacao / Decaf / Topping / Coffee)
- Variante D ajoutée au modèle HS DUO 42 (Décaféiné / Café / Décaféiné / Café)

Modifications/améliorations du logiciel

- Télémétrie :
 - Pouvoir envoyer des commandes de recharge par ingrédient (Vendon).
 - Le type de machine était de 15 caractères, ne peut être que de 12 à Vendon / Numéro de SE01 incorrect

Nouvelles fonctionnalités

- Améliorations de la MDB
 - Implémentation de la prise en charge des textes contextuels du système de paiement (Peanut pay) sur l'écran de la machine.
- Compteurs : toute recette peut être comptée comme deux boissons, voir option recette (2.2.3).
Commutateur OFF = 1x comptage / ON = 2x comptage



Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.3.3	19.01.2022	OUI

Bugs résolus

- Si le prix est supérieur à 2,55, l'affichage à l'écran n'est pas bon.
- L'insertion maximale de pièces est remplacée par un bouton marche/arrêt au lieu d'un paramètre réglable.
- Affichage : problème de décalage de l'écran résolu (solution finale)

variantes ajoutées

- Variante B ajoutée au modèle HS Duo 42 (Café/cacao/Coffee Topping)

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.3	19.11.2021	OUI

Bugs résolus / Modifications/améliorations logicielles

- Affichage : problème d'écran décalé résolu
- Télémétrie : l'événement en temps réel envoie un ID erroné (numéro de recette incorrect dans Vendon)
- Monnayeur : En cas de monnaie insuffisante, les recettes payantes seront bloquées. Après le remplissage des tubes de pièces, les recettes seront à nouveau activées.

Nouvelles fonctionnalités

- Verrouillage/déverrouillage de l'écran après code PIN (menu opérateur / Écran de déverrouillage ; avec/sans code PIN).
- Gestion des ingrédients ajoutée .
 - Détection basse du bidon. Menu service / 01 Ingrédients / 03 Signal presque vide / ON/OFF.
 - Bloquer les recettes si l'ingrédient est épuisé.
 - Notification lorsque l'ingrédient est « presque » vide.

- Niveau d'ingrédient : 20% = avertissement presque vide / 10% = vide



- Le support est également inclus lorsque vous copiez les paramètres avec une carte SD.
- La devise peut également être définie sur « Jeton »
- Prise en charge de la nouvelle mainprint
- Choix entre les icônes de recette standard ou grandes.

Menu de service / 03 Paramètres / 03 Affichage / Icône de recette.

- Icônes normales 8 recettes par écran / 24 recettes max. (3 écrans)
- Grandes icônes 4 recettes par écran / 24 recettes max. (6 écrans)



- Possibilité de demi-pichet dans le deuxième écran de sélection (identique à la taille de tasse).
- Recettes ½ pichets de café et d'eau chaude ajoutés



- Icônes de vol mises à jour
- Paramètres de contournement ajustés.
- Possibilité de désactiver les curseurs de réglage fin via le menu 2.2.4.5

Changement dans MDD/RCD/TLF

- Petit et grand pour certaines recettes ajoutées à certaines variantes.

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.2	12.10.2021	OUI
<u>Bugs résolus</u> • Problème de bouton de test résolu <u>variantes ajoutées</u> • Variante B / OptiVend 42 [cacao / topping / café / décaféiné] <u>Nouvelles fonctionnalités</u> • Possibilité de demi-pichet dans le deuxième écran de sélection (identique à la taille de tasse). • Icônes de vol mises à jour. • Paramètres de contournement ajustés. • Possibilité de désactiver les curseurs de réglage fin via le menu 2.2.4.5 <u>Logiciel OptVend HS DUO uniquement</u> • Logiciel séparé High Speed Duo disponible (première version). <u>Changement dans MDD/RCD/TLF</u> • Vitesse du ventilateur ajustée pour une impression supplémentaire		

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.1.1	27.09.2021	OUI
<u>Bugs résolus</u> • Quelques bugs mineurs corrigés <u>variantes ajoutées</u> • Variante B / OptiVend 43 [cacao / topping / café / décaféiné] • Variante C / OptiVend 32s [décaféiné / café / topping] <u>Nouvelles fonctionnalités</u> •		

Histoire

Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.1	17.09.2021	OUI

Bugs résolus

- La mise à jour du logiciel avec une carte SD provenant d'un livre MAC a rendu le système inadapté.
- Texte de divers menus ajusté/amélioré.

Variantes ajoutées

- Variante B / OptiVend 32s [cacao / café / topping]

Nouvelles fonctionnalités

- Diaporamas maintenant également pendant la préparation des boissons (menu 1.5.1.2)
- Soutenir les systèmes de paiement
 - Nouveau menu 2.3.5.1 pour tous les paramètres du système de paiement.
 - Nouveau menu 2.3.5.2 pour les textes et l'apparence de l'écran de paiement.
 - La recette Freevend peut être ajoutée à l'aperçu des recettes
- Prise en charge de la télémétrie :
 - Jusqu'à 150 recettes (50 petites, 50 normales, 50 grandes) sont connues dans le système
 - Le rapport EVA-DTS fonctionne bien
 - Nouveau menu 2.3.5
- Désormais également réglable :
 - Comportement des LED de distribution (menu 1.5.2)
 - Pas de moteur par unité (menu 2.2.4.1 à 3)
 - Nom de la marque (menu 2.3.3)
 - Numéro de machine (menu 2.6.6)
- Les recettes d'eau sont maintenant affichées « en vol » dans l'écran de réglage fin
- Clavier plus complet avec beaucoup de lettres exotiques
- Le bouton Enregistrer dans l'écran d'analyse produit désormais également un rapport avec les mises à jour logicielles
- Les horaires de commutation peuvent être copiés d'un jour à l'autre
- Les informations sur la machine ont été réorganisées dans l'écran d'analyse et la version de la carte SD a été ajoutée pour le support
- Les informations sur les allergènes peuvent maintenant être définies et affichées

Histoire		
Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.0.1	09.08.2021	OUI
<u>Bugs résolus</u> • [Bug 4726] Field report, machine hangs after dispensing the first cup of jug recipe <u>Recettes ajoutées</u> • - <u>Nouvelles fonctionnalités</u> • -		

Histoire		
Version	Date de sortie	Version logicielle importante pour assurer un bon fonctionnement par rapport à la version précédente
V 1.0	24.06.2021	
Official FIRST RELEASE for the OptiVend Touch sotware.		